

LEE PRO AUTO-DISK POWDER MEASURE - LEE PRECISION LEE PRO AUTO DISK

[Elaboracja amunicji](#) > [Odmierzanie prochu](#) > [Dozowniki prochu](#)

Elastomerowy wiper i metalowa obudowa pokryta teflonem sprawiają, że ten miernik działa najpłynniej. Nie tnie proszku i prawie całkowicie eliminuje wycieki. Duży zbiornik z zaworem odcinającym jest przymocowany za pomocą mosiężnych nakrętek do ręcznego dokręcania, co zapewnia wygodę zmiany dysków. Zwiększone bezpieczeństwo dzięki pozytywnemu dźwigniowi zwrotnemu. Zawiera adapter obrotowy oraz dźwignię zwrotną ze sprężyną i wszystkie cztery dyski. Wielu preferuje Pro Auto-Disk do masowej produkcji ładowania. Zbiornik mieści funta proszku. Lee Pro Auto Disk jest zaprojektowany do użycia z prasami Pro 1000 i Load-Master. Używany z Die Powder Thru Expanding lub Die Rifle Charging. Zawiera adapter obrotowy oraz dźwignię zwrotną ze sprężyną. Zawiera 4 dyski do regulacji ładunków: Dysk A = .30 do .43 cc, Dysk B = .46 do .66 cc, Dysk C = .71 do 1.02 cc, Dysk D = 1.09 do 1.57 cc



Cechy

- Nazwa: LEE PRECISION LEE PRO AUTO DISK
- Producent: LEE PRECISION
- Nr produktu: 100053257
- Nr prod.: 90429
- Waga dostawy: 0.655kg
- Wysokość wysyłki: 77mm
- Szerokość wysyłki: 127mm
- Długość wysyłki: 305mm
- UPC: 734307904296

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [LLE PRO AUTODISK POWDER MEASURE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [O nas](#)

LLE PRO AUTODISK POWDER MEASURE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LLE Pro AutoDisk Powder Measure od Lee Precision. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wytyczne dotyczące użytkowania oraz informacje kontaktowe, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z miernika proszku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z miernika proszku, przestrzegając poniższych wytycznych:
 - Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 - Trzymaj miernik proszku z dala od dzieci i zwierząt domowych.
 - Używaj miernika proszku tylko do zamierzonego celu.
 - Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
 - Nie przekraczaj zalecanych pojemności ładunków.
 - Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania sprzętu do przeładunku.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Aby uniknąć zagrożeń podczas korzystania z LLE Pro AutoDisk Powder Measure:
 - Zawsze nosić odpowiednie gogle ochronne i rękawice podczas obsługi proszków.
 - Upewnij się, że zbiornik jest pewnie przymocowany przed użyciem.
 - Nie próbuj demontować ani modyfikować miernika proszku.
 - Bądź świadomy potencjalnego występowania ładunków elektrostatycznych; podejmij środki ostrożności, aby zminimalizować wyładowania statyczne.
 - Unikaj przepelniania zbiornika; przestrzegaj pojemności ½ funta.
 - W przypadku rozlania proszku, natychmiast posprzątaj, aby zapobiec wypadkom.
 - Nigdy nie zostawiaj miernika proszku bez nadzoru podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać LLE Pro AutoDisk Powder Measure:

1. Instalacja:

- Pewnie przymocuj duży zbiornik do miernika proszku za pomocą mosiężnych nakrętek.
- Upewnij się, że zawór odcinający jest w pozycji zamkniętej przed dodaniem proszku.
- Przymocuj miernik proszku do prasy Pro 1000 lub LoadMaster zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Otwórz zawór odcinający i napełnij zbiornik wybranym rodzajem proszku.
- Wybierz odpowiedni dysk dla swojego ładunku:
 - Dysk A: .30 do .43 cc
 - Dysk B: .46 do .66 cc
 - Dysk C: .71 do 1.02 cc
 - Dysk D: 1.09 do 1.57 cc
- Upewnij się, że pozytywny dźwignia zwrotna jest włączona przed dozowaniem proszku.
- Użyj adaptera obrotowego i dźwigni zwrotnej ze sprężyną do dozowania proszku do naboju.
- Po użyciu zamknij zawór odcinający i wyczyść miernik proszku, aby zapobiec gromadzeniu się resztek.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpady LLE Pro AutoDisk Powder Measure oraz wszelkie materiały opakowaniowe należy utylizować odpowiedzialnie:
 - Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji komponentów elektronicznych i metalowych.
 - Upewnij się, że wszelkie pozostałości proszku są usuwane zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi niebezpiecznych odpadów.
 - Nie wrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych podanych przez producenta lub detalistę, w którym zakupiono produkt.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z LLE Pro AutoDisk Powder Measure. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami podczas korzystania ze sprzętu do przeładunku. Dziękujemy za uwagę na te ważne praktyki bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl