

GO & NO-GO HEADSPACE GAUGE SETS - CLYMER 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE KIT STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Zestawy wskaźników headspace w popularnych kalibrach karabinów i pistoletów

ZESTAWY WSKAŹNIKÓW CLYMER GO & NO-GO Zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go są niezbędnymi narzędziami dla rusznikarzy i entuzjastów broni palnej, zaprojektowanymi do dokładnego pomiaru i zapewnienia prawidłowego luzu komory w karabinach. Te wskaźniki weryfikują, czy komora broni spełnia normy Instytutu Producentów Broni Sportowej i Amunicji (SAAMI), co zapewnia bezpieczne i niezawodne działanie. Kluczowe cechy: Precyzyjny pomiar: Każdy wskaźnik jest precyzyjnie obrabiany z wysokiej jakości stali zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne oceny wymiarów komory. Kompletny zestaw: Każdy zestaw zawiera jeden wskaźnik "Go" i jeden wskaźnik "No-Go" dla konkretnego kalibru, co pozwala na dokładną ocenę rozmiaru komory broni. Trwałe przechowywanie: Wskaźniki są dostarczane w praktycznej, trwałej plastikowej walizce, co zapewnia ochronę i łatwą organizację. Specyfikacje: Materiał: Obrabiana stal Normy: Wyprodukowano zgodnie z normami SAAMI Wskaźniki w zestawie: Wskaźnik "Go": Potwierdza minimalny rozmiar komory Wskaźnik "No-Go": Identyfikuje nadmierny rozmiar komory Opcje kalibrów: Dostępne w różnych kalibrach, aby pasowały do różnych broni. Opinie klientów: Nasi klienci konsekwentnie chwalą zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go za ich precyzję i niezawodność. Wiele osób docenia dołączenie obu wskaźników w jednym zestawie, co upraszcza proces sprawdzania luzu komory. Trwała plastikowa walizka jest również podkreślana jako wygodna cecha do przechowywania i transportu. Włączenie zestawów wskaźników Clymer Go & No-Go do rutyny konserwacji broni zapewnia, że Twoje karabiny działają w bezpiecznych parametrach luzu komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE KIT STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000040
- Nr prod.: GONG30/06SPR
- Długość: 4.582"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 30-06 Springfield
- Nabój: 30-06 Springfield
- Styl: Gauge Kit
- Szerokość: 0.445"
- Waga lufy: 0.3 lbs
- Wysokość: 0.445"
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 127mm
- UPC: GONG30/06SPR

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Zestaw wskaźników GO/NOGO Clymer 3006 Springfield Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

Zestaw wskaźników GO/NOGO Clymer 3006 Springfield

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu wskaźników GO/NOGO Clymer 3006 Springfield. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z zestawu wskaźników. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że zestaw wskaźników jest używany tylko przez osoby zaznajomione z bronią palną i pomiarem luzu komory.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podczas korzystania z wskaźników.
- Przed użyciem sprawdź wskaźniki pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych wskaźników.
- Przechowuj zestaw wskaźników w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze przechowuj zestaw wskaźników w dołączonej walizce, gdy nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniom i zachować bezpieczeństwo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności

- Używaj wskaźników wyłącznie w celu sprawdzania luzu komory w broni palnej.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji podanych przez producenta.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem wskaźników.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej.
- Unikaj używania wskaźników w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec rdzy i korozji.
- Utrzymuj ręce w suchości i wolne od olejów podczas obsługi wskaźników, aby zachować pewny chwyt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia oraz zestaw wskaźników.

2. Używanie wskaźnika Go:

- Włóż wskaźnik Go do komory broni palnej.
- Wskaźnik powinien pasować ciasno, bez nadmiernej siły. Jeśli nie pasuje, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

3. Używanie wskaźnika NoGo:

- Włóż wskaźnik NoGo do komory po sprawdzeniu za pomocą wskaźnika Go.
- Wskaźnik NoGo nie powinien pasować do komory. Jeśli pasuje, oznacza to, że luz komory jest zbyt duży i broń nie powinna być używana do momentu korekty.

4. Po użyciu:

- Po sprawdzeniu luzu komory ostrożnie wyjmij wskaźniki z komory.
- Wyczyść wskaźniki miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub wilgoć.
- Przechowuj wskaźniki w dołączonej walizce.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj zestawu wskaźników do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych komponentów, jeśli są dostępne w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzić stronę internetową producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić skuteczne i bezpieczne korzystanie z Zestawu wskaźników GO/NOGO Clymer 3006 Springfield. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące użycia tego produktu. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl