

GO & NO-GO HEADSPACE GAUGE SETS - CLYMER 6MM ARC HEADSPACE GAUGE KIT STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Zestawy wskaźników headspace w popularnych kalibrach karabinów i pistoletów

ZESTAWY WSKAŹNIKÓW CLYMER GO & NO-GO Zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go są niezbędnymi narzędziami dla rusznikarzy i entuzjastów broni palnej, zaprojektowanymi do dokładnego pomiaru i zapewnienia prawidłowego luzu komory w karabinach. Te wskaźniki weryfikują, czy komora broni spełnia normy Instytutu Producentów Broni Sportowej i Amunicji (SAAMI), co zapewnia bezpieczne i niezawodne działanie. Kluczowe cechy: Precyzyjny pomiar: Każdy wskaźnik jest precyzyjnie obrabiany z wysokiej jakości stali zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne oceny wymiarów komory. Kompletny zestaw: Każdy zestaw zawiera jeden wskaźnik "Go" i jeden wskaźnik "No-Go" dla konkretnego kalibru, co pozwala na dokładną ocenę rozmiaru komory broni. Trwałe przechowywanie: Wskaźniki są dostarczane w praktycznej, trwałej plastikowej walizce, co zapewnia ochronę i łatwą organizację. Specyfikacje: Materiał: Obrabiana stal Normy: Wyprodukowano zgodnie z normami SAAMI Wskaźniki w zestawie: Wskaźnik "Go": Potwierdza minimalny rozmiar komory Wskaźnik "No-Go": Identyfikuje nadmierny rozmiar komory Opcje kalibrów: Dostępne w różnych kalibrach, aby pasowały do różnych broni. Opinie klientów: Nasi klienci konsekwentnie chwalą zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go za ich precyzję i niezawodność. Wiele osób docenia dołączenie obu wskaźników w jednym zestawie, co upraszcza proces sprawdzania luzu komory. Trwała plastikowa walizka jest również podkreślana jako wygodna cecha do przechowywania i transportu. Włączenie zestawów wskaźników Clymer Go & No-Go do rutyny konserwacji broni zapewnia, że Twoje karabiny działają w bezpiecznych parametrach luzu komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 6MM ARC HEADSPACE GAUGE KIT STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000085
- Nr prod.: GONG6MMARC
- Długość: 2.62"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 6mm ARC
- Nabój: 6 mm ARC
- Styl: Gauge Kit
- Szerokość: 0.43"
- Waga lufy: 0.2 lbs
- Wysokość: 0.43"
- Waga dostawy: 0.054kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Wskaźników Clymer Go & NoGo](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Wskaźników Clymer Go & NoGo

Wprowadzenie

Zestawy wskaźników Clymer Go & NoGo są niezbędnymi narzędziami dla rusznikarzy i entuzjastów broni palnej. Zapewniają one precyzyjny pomiar luzu komory w karabinach, co jest kluczowe dla ich bezpiecznego i niezawodnego działania. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tych produktów zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że zestaw wskaźników jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj stan wskaźników przed użyciem. Uszkodzone lub zniekształcone wskaźniki mogą prowadzić do błędnych pomiarów.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Zestaw nie jest przeznaczony dla dzieci. Używaj go tylko w obecności dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
- Zawsze używaj wskaźników w odpowiednich kalibrach, aby uniknąć uszkodzeń broni lub wskaźników.
- Nie używaj wskaźników do innych celów niż pomiar luzu komory.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze wskaźników, aby uniknąć zranień.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
2. **Wybór wskaźnika:** Wybierz odpowiedni wskaźnik "Go" lub "NoGo" dla danego kalibru.
3. **Pomiar:**
 - Włóż wskaźnik "Go" do komory. Jeśli wskaźnik wchodzi z oporem, komora jest w dobrym stanie.
 - Następnie włóż wskaźnik "NoGo". Jeśli wskaźnik wchodzi do komory, oznacza to, że komora jest zbyt duża i wymaga uwagi.
4. **Zakończenie:** Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wskaźniki i przechowuj je w dołączonej walizce.

Instrukcje Utylizacji

- Zestawy wskaźników Clymer powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli wskaźniki są uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać instrukcje dotyczące utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zestawy wskaźników Clymer Go & NoGo są kluczowymi narzędziami dla każdego, kto zajmuje się bronią palną. Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie, a także pomoże uniknąć potencjalnych zagrożeń. Pamiętaj, aby zawsze być świadomym zasad bezpieczeństwa i zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl