

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 410 BORE NO-GO GAUGE

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 410 BORE NO-GO GAUGE](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184110411
- Nr prod.: NG410
- Height: -
- Kolor: Steel
- Length: -
- Materiał: Steel
- Model Number: 410 Bore NO GO
- Nabój: .410 Bore
- Styl: No Go Gauge
- Weight: -
- Width: -
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 15mm
- Długość wysyłki: 61mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Instrukcje Bezpieczeństwa dla Konsumentów](#)
- [O nas](#)

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Instrukcje Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Clymer NoGo Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane z myślą o rusznikarzach oraz entuzjastach broni. Umożliwiają one potwierdzenie, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Użycie tych wskaźników przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania broni.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wskaźników Clymer NoGo Headspace Gauges zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Przechowuj wskaźniki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem wskaźnika headspace.
- Nie używaj wskaźników, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Unikaj stosowania wskaźników do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane.
- W przypadku wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i wskaźniki.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik NoGo do komory broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi do komory bez oporu.
- Jeśli wskaźnik wchodzi z oporem, oznacza to, że headspace jest w normie. Jeśli nie, skonsultuj się z rusznikarzem.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po użyciu oczyść wskaźnik z zanieczyszczeń.
- Przechowuj wskaźnik w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj wskaźników do zwykłego śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji metali i narzędzi.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wskaźników skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Użycie Clymer NoGo Headspace Gauges zwiększa bezpieczeństwo i wydajność broni. Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże w uniknięciu potencjalnych zagrożeń i zapewni prawidłowe funkcjonowanie narzędzi. Regularne kontrole i konserwacja są kluczowe dla długowieczności wskaźników.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl