

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES - MANSON PRECISION 7MM WSM NO-GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Określ poprawną głębokość komory

Podaje odpowiednie wymiary komory naboowej, abyś wiedział, że broń jest bezpieczna do strzału. Wskaźnik GO podaje minimalną głębokość komory zalecaną przez SAMMI. Wskaźnik NO/GO jest nieco dłuższy niż zalecany przez SAMMI, aby zidentyfikować nadmierną głębokość komory i stan niebezpieczny. Precyzyjnie szlifowane i utwardzone, aby zapewnić długą żywotność. MIESZANIE I DOPASOWYWANIE MARKI WSKAŹNIKÓW GŁĘBOKOŚCI - Nie rób tego!! To krótka odpowiedź, oto dlaczego. To sprowadza się do akumulacji tolerancji. Każdy producent wskaźników głębokości komory działa w zakresie określonym przez SAAMI. Producent "A" może działać na górnym końcu zakresu, podczas gdy wskaźniki producenta "B" znajdują się w środku zakresu tolerancji. Mieszanie tych dwóch może dać nieprecyzyjny odczyt. Trzymając się jednej marki w danym kalibrze, wyeliminujesz zmienną. Jeśli masz wskaźnik GO Forster .308, weź wskaźnik NO GO Forster .308. Używaj Clymer z Clymerem i Manson Precision z Manson Precision, itd. Możesz używać dowolnej marki wskaźnika głębokości komory z dowolną inną marką wiertła do komory. np. Wskaźniki głębokości komory Forster z wiertłami Clymer, wskaźniki Manson Precision z wiertłami JGS, itd.



Cechy

- Nazwa: MANSON PRECISION 7MM WSM NO-GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: MANSON PRECISION
- Nr produktu: 513000046
- Nr prod.: NONE
- Nabój: 7 mm WSM (Winchester Short Magnum)
- Styl: No Go Gauge
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA WSKAŹNIKÓW GŁĘBOKOŚCI NABOJU RIMLESS CARTRIDGE
MANSON PRECISION 7MM WSM NOGO](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA WSKAŹNIKÓW GŁĘBOKOŚCI NABOJU RIMLESS CARTRIDGE MANSON PRECISION 7MM WSM NOGO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW GŁĘBOKOŚCI NABOJU RIMLESS CARTRIDGE MANSON PRECISION 7MM WSM NOGO. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego użycia broni palnej poprzez dostarczanie dokładnych pomiarów głębokości komory naboju. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem wskaźnika głębokości.
- Używaj wskaźnika głębokości wyłącznie do jego zamierzonego celu, jakim jest pomiar głębokości komory naboju 7mm WSM.
- Nie mieszaj różnych marek wskaźników głębokości, ponieważ może to prowadzić do nieprecyzyjnych odczytów.
- Przechowuj wskaźnik głębokości w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Prawidłowe użycie:** Upewnij się, że znasz prawidłowy sposób użycia wskaźnika głębokości przed przystąpieniem do pomiaru.
- **Kalibracja:** Zawsze sprawdzaj, czy wskaźnik jest skalibrowany zgodnie z specyfikacjami producenta.
- **Warunki środowiskowe:** Używaj wskaźnika w czystym, suchym środowisku, aby zapobiec zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu.
- **Osobiste środki ochrony:** Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas korzystania z wskaźnika głębokości, aby chronić się przed ewentualnymi odłamkami.
- **Przechowywanie:** Przechowuj wskaźnik w ochronnej obudowie, gdy nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt potrzebny do pomiaru.

2. Używanie wskaźnika GO:

- Włóż wskaźnik GO do komory broni palnej.
- Wskaźnik powinien pasować ciasno, bez oporu. Jeśli nie pasuje, oznacza to, że głębokość komory jest poniżej minimalnej zalecanej przez SAMMI.

3. Używanie wskaźnika NO/GO:

- Włóż wskaźnik NO/GO do komory po sprawdzeniu za pomocą wskaźnika GO.
- Wskaźnik NO/GO nie powinien pasować do komory. Jeśli pasuje, oznacza to nadmierną głębokość komory i stan niebezpieczny.

4. Interpretacja wyników:

- Jeśli wskaźnik GO pasuje, a wskaźnik NO/GO nie pasuje, broń jest bezpieczna do użycia.
- Jeśli wskaźnik NO/GO pasuje, nie używaj broni, dopóki nie zostanie sprawdzona przez wykwalifikowanego rusznikarza.

5. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść wskaźnik po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowuj wskaźnik w suchym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik głębokości odpowiedzialnie. Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących użycia, bezpieczeństwa lub konserwacji WSKAŹNIKÓW GŁĘBOKOŚCI NABOJU RIMLESS CARTRIDGE MANSON PRECISION 7MM WSM NOGO, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub dokumentacją.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie swojego wskaźnika głębokości. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące bezpieczeństwa broni palnej i pomiarów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl