

RELOADING DIE - RCBS COWBOY SHOTSHELL RELOADING DIE SET 12GA

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Prasy do amunicji gładkolufowej](#)

Die hard strzelec Cowboy Action nie tylko korzysta z autentycznej broni palnej i ładunków z czarnego prochu, ale także ubiera się w odpowiednim stylu. Wiele osób chciałoby używać historycznych, całobronzowych amunicji do strzelb, ale z powodu braku dobrego sposobu na ich ponowne ładowanie, wciąż używane są kolorowe plastikowe łuski. Nowoczesne prasy do ładowania amunicji mogą obsługiwać dozowanie prochu, osadzanie wad i dozowanie śrutu, ale nie radzą sobie z formowaniem, usuwaniem primerów, ponownym osadzaniem primerów i zaciąganiem łuski mosiężnej. Die RCBS Cowboy Shotgun odpowiada na tę potrzebę. Zaprojektowana do użycia w każdej prasie RCBS z wymiennym gniazdem na die, działa tak samo jak die do formowania karabinu. Die Cowboy Shotgun najpierw formuje i usuwa primer z łuski; ponowne osadzanie primerów odbywa się za pomocą standardowego systemu osadzania primerów dostarczonego z prasą. Użyj swojej prasy do ładowania, aby napełnić łuskę prochem, osadzić wady i spacerować oraz dozować ładunek śrutu. Usuń pierścienie formujące i zainstaluj końcowy zaciąg. Umieść swoją kartę na ładunku śrutu i wprowadź ją do die, aby zaciągnąć brzeg łuski. Nowo ręcznie załadowana łuska mosiężna jest gotowa.



Cechy

- Nazwa: **RCBS COWBOY SHOTSHELL RELOADING DIE SET 12GA**
- Producent: **RCBS**
- Nr produktu: 000003820
- Nr prod.: 99060
- Kaliber: 12 Gauge
- Waga dostawy: 0.544kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 114mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 076683990600

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa dla zestawu die do ładowania amunicji RCBS Cowboy Shotgun 12GA](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa dla zestawu die do ładowania amunicji RCBS Cowboy Shotshell 12GA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu die do ładowania amunicji RCBS Cowboy Shotshell 12GA. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w bezpiecznym i skutecznym ponownym ładowaniu łusek mosiężnych do strzelb w stylu Cowboy Action. Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne doświadczenie ładowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem zestawu die do ładowania.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym gogle ochronne i ochronę słuchu, podczas ładowania.
- Utrzymuj obszar ładowania w czystości i wolny od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj wszystkie komponenty do ładowania, w tym prochy i spłonki, w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze sprawdzaj, czy Twoje urządzenia do ładowania nie mają oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że w obszarze ładowania nie ma osób nieupoważnionych.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj zestawu die RCBS Cowboy Shotshell tylko z odpowiednią prasą RCBS jednoetapową, która ma wymienne gniazdo na die.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla swojego konkretnego modelu prasy, aby zapewnić zgodność i bezpieczeństwo.
- Nie przekraczaj zalecanych danych ładunkowych dla łusek, które ponownie ładujesz.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest dobrze wentylowane, szczególnie podczas obsługi prochów i spłonek.
- Unikaj używania uszkodzonego lub niesprawnego sprzętu. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania urządzenia i skonsultuj się z producentem.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi spłonek i prochów, ponieważ mogą być wrażliwe na ciepło, wstrząsy i tarcie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Konfiguracja:

- Upewnij się, że Twoja prasa RCBS jednoetapowa jest solidnie zamontowana i stabilna.
- Usuń gniazdo die z prasy i zainstaluj die RCBS Cowboy Shotshell zgodnie z instrukcjami producenta prasy.

2. Proces ładowania:

- **Formowanie i usuwanie spłonki:**
 - Włóż łuskę mosiężną do die i uruchom prasę, aby uformować i usunąć spłonkę z łuski.
- **Reprymowanie:**
 - Użyj standardowego narzędzia do reprymowania dostarczonego z Twoją prasą, aby ponownie osadzić spłonkę w uformowanej łusce.
- **Napełnianie łuski:**
 - Użyj swojej prasy do ładowania, aby napełnić łuskę odpowiednią dawką prochu.
- **Osadzanie wady:**
 - Osadź wadę i wszelkie spacery zgodnie z danymi ładunkowymi.
- **Ładunek śrutu:**
 - Wprowadź ładunek śrutu do łuski.
- **Zakończenie zaciągu:**
 - Usuń pierścień formujący i zainstaluj die do końcowego zaciągu.
 - Umieść swoją kartę na ładunku śrutu i wprowadź ją do die, aby zaciągnąć brzeg łuski.

3. Ostateczna inspekcja:

- Sprawdź ukończoną łuskę pod kątem jakichkolwiek wad lub nieprawidłowości przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszystkie używane komponenty, takie jak zużyte spłonki i łuski, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów niebezpiecznych, takich jak prochy czy spłonki, do zwykłego śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub rozwiązywania problemów, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta. Upewnij się, że masz przy sobie model produktu oraz wszelkie istotne informacje podczas ubiegania się o pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie ładowania z zestawem die do ładowania amunicji RCBS Cowboy Shotshell 12GA. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami podczas ładowania amunicji.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl