

RELOADING DIE - RCBS 12GA BRASS CASE SHELL HOLDER

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Prasy do amunicji gładkolufowej](#)

Die hard strzelec Cowboy Action nie tylko korzysta z autentycznej broni palnej i ładunków z czarnego prochu, ale także ubiera się w odpowiednim stylu. Wiele osób chciałoby używać historycznych, całobronzowych amunicji do strzelb, ale z powodu braku dobrego sposobu na ich ponowne ładowanie, wciąż używane są kolorowe plastikowe łuski. Nowoczesne prasy do ładowania amunicji mogą obsługiwać dozowanie prochu, osadzanie wad i dozowanie śrutu, ale nie radzą sobie z formowaniem, usuwaniem primerów, ponownym osadzaniem primerów i zaciąganiem łuski mosiężnej. Die RCBS Cowboy Shotgun odpowiada na tę potrzebę. Zaprojektowana do użycia w każdej prasie RCBS z wymiennym gniazdem na die, działa tak samo jak die do formowania karabinu. Die Cowboy Shotgun najpierw formuje i usuwa primer z łuski; ponowne osadzanie primerów odbywa się za pomocą standardowego systemu osadzania primerów dostarczonego z prasą. Użyj swojej prasy do ładowania, aby napęlić łuskę prochem, osadzić wady i spacerki oraz dozować ładunek śrutu. Usuń pierścienie formujące i zainstaluj końcowy zaciąg. Umieść swoją kartę na ładunku śrutu i wprowadź ją do die, aby zaciągnąć brzeg łuski. Nowo ręcznie załadowana łuska mosiężna jest gotowa.



Cechy

- Nazwa: [RCBS 12GA BRASS CASE SHELL HOLDER](#)
- Producent: [RCBS](#)
- Nr produktu: 000003821
- Nr prod.: 99061
- Kaliber: 12 Gauge
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 076683990617

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu łuski mosiężnej RCBS 12GA](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu łuski mosiężnej RCBS 12GA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwytu łuski mosiężnej RCBS 12GA. Produkt ten jest przeznaczony do użycia przy ponownym ładowaniu amunicji do strzelb, szczególnie w strzelectwie Cowboy Action. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczną obsługę i maksymalną wydajność swojego sprzętu do ładowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Noś odpowiednie środki ochrony, w tym okulary ochronne, podczas ładowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że w pobliżu nie ma osób nieupoważnionych podczas ładowania.
- Regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że uchwyt łuski jest kompatybilny z twoją prasą RCBS przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów ładunków podczas napełniania mosiężnych łusek.
- Obsługuj wszystkie komponenty, w tym spłonki i prochy, ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego zapłonu.
- Przechowuj wszystkie komponenty ładowania w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Unikaj rozproszeń podczas ładowania, aby utrzymać koncentrację na zadaniu.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności lub usterki podczas używania uchwytu, natychmiast przestań i skonsultuj się z sekcją rozwiązywania problemów w instrukcji obsługi twojej prasy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja uchwytu łuski

- Upewnij się, że twoja prasa RCBS jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Usuń istniejący die z prasy.
- Włóż uchwyt łuski mosiężnej RCBS 12GA do gniazda die prasy.
- Zabezpiecz uchwyt łuski zgodnie z instrukcjami producenta prasy.

2. Proces ładowania

• Formowanie i usuwanie spłonki

- Włóż mosiężną łuskę do uchwytu.
- Obsługuj rączkę prasy, aby uformować i usunąć spłonkę z łuski.

• Repriming

- Użyj standardowego systemu osadzania spłonek dostarczonego z twoją prasą, aby ponownie osadzić spłonkę w łusce.

• Napelnianie łuski

- Użyj swojej prasy do ładowania, aby napelnić łuskę odpowiednią ilością prochu.
- Osadź wadę i spacery zgodnie z przepisem na ładowanie.
- Wprowadź ładunek śrutu do łuski.

• Zakończenie ładowania

- Usuń pierścień formujący z uchwytu.
- Zainstaluj die do końcowego zaciągu.
- Umieść kartę na ładunku śrutu i wprowadź ją do die, aby zaciągnąć brzeg łuski.

3. Zakończenie

- Sprawdź nowo ręcznie załadowaną łuskę mosiężną pod kątem jakichkolwiek wad przed użyciem.
- Przechowuj ukończone łuski w bezpieczny i uporządkowany sposób.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub wadliwe komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj używanych spłonek ani prochów do zwykłego śmieci; sprawdź opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych w swojej okolicy.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego uchwytu łuski mosiężnej RCBS 12GA, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową RCBS lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem.

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie przy ponownym ładowaniu. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z działań związanych z ładowaniem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl