

# 1" THICK LOOSE MUSLIN WHEELS - BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 7/8" ARBOR

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Narzędzia i akcesoria polerskie](#) > [Krażki polerskie](#)

## Ekonomiczne - Równoważne kółkom 4-1/2, 20-warstwowym

Łatwy w obsłudze, ekonomiczny sposób na przygotowanie koła o średnicy 1". Oś tylko zszywana.



## Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 7/8" ARBOR](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 032081875
- Nr prod.:
- Rozmiar: 8
- Styl: Loose
- Waga dostawy: 0.526kg
- UPC: 050806002852

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Polerskich 1" Grubości](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Polerskich 1" Grubości

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór krążków polerskich 1" grubości od firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi krążków.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Nie przekraczaj maksymalnej średnicy krążka ani rozmiaru osi określonych dla produktu.
- Unikaj używania krążków w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w atmosferach wybuchowych.
- Zawsze upewnij się, że krążek jest pewnie przymocowany do osi przed użyciem.
- Nie zmuszaj krążka do osi; upewnij się, że pasuje prawidłowo.
- Nie używaj krążków do żadnych innych celów niż polerowanie.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar osi dla swojego krążka ( $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{5}{8}$ ",  $\frac{3}{4}$ ",  $\frac{7}{8}$ " lub 1").
- Upewnij się, że narzędzie elektryczne jest wyłączone i odłączone przed instalacją.
- Ostrożnie przymocuj krążek muslinowy do osi, upewniając się o stabilnym dopasowaniu.
- Dokładnie dokręć nakrętkę osi, aby zabezpieczyć krążek na miejscu, zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi momentu obrotowego.

### 2. Użytkowanie:

- Włącz narzędzie elektryczne i pozwól krążkowi osiągnąć pełną prędkość przed nałożeniem go na obrabiany przedmiot.
- Stosuj lekką presję podczas polerowania, aby uniknąć uszkodzenia obrabianego przedmiotu lub krążka.
- Monitoruj krążek pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia podczas użytkowania. W razie potrzeby wymień go.
- Po użyciu wyłącz narzędzie elektryczne i pozwól krążkowi całkowicie się zatrzymać przed jego usunięciem.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj krążki muslinowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu.
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie wolny od wszelkich materiałów niebezpiecznych przed utylizacją.

## Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania tego produktu, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne bezpieczeństwa. Życzymy bezpiecznego i skutecznego korzystania z krążków polerskich 1" grubości!

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)