

CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 65° X 0.300"

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia elektryczne i akcesoria](#) > [Frezy](#)

Dłuższa żywotność cięcia; Obniża koszty wymiany

Przygotowaliśmy nasze najpopularniejsze frezy wręgowe, które zostały poddane obróbce kriogenicznej, aby dostarczyć narzędzie, które poradzi sobie z najtrudniejszymi materiałami i będzie trwałe, co pozwoli zaoszczędzić czas przestoju i zwiększyć produkcję. Nasze narzędzia kriogeniczne zostały głęboko schłodzone do -320°F, co zmienia strukturę molekularną stopu metalu, czyniąc je gęstszymi i eliminując naprężenia prowadzące do zmęczenia narzędzi. Narzędzia kriogeniczne nie różnią się wyglądem od narzędzi niepoddawanych obróbce, dlatego dodaliśmy dwa pierścienie w pobliżu końca roboczego, aby odróżnić je od naszych standardowych frezów. Nie przekraczaj 700 RPM, w przeciwnym razie frezy mogą się złamać.



Cechy

- Nazwa: **BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 65° X 0.300"**
- Producent: **BROWNELLS**
- Nr produktu: 080000279
- Nr prod.:
- Kąt: 65
- Waga dostawy: 0.025kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA FREZA WRĘGOWEGO KRIOTERAPIA](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA FREZA WRĘGOWEGO KRIOTERAPIA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór freza wręgowego kriotermalnego od firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania freza.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj frez z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj frez pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i wytycznych producenta dotyczących bezpiecznej obsługi.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości 700 RPM; przekroczenie tego limitu może spowodować złamanie freza.
- Upewnij się, że frez jest pewnie zamocowany w maszynie frezarskiej przed rozpoczęciem pracy.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas cięcia; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać freza; takie działania mogą zagrażać bezpieczeństwu.
- Używaj tylko na materiałach odpowiednich dla tego typu freza, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia narzędzia.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od strefy cięcia podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna frezarska jest wyłączona i odłączona od zasilania przed instalacją.
- Pewnie zamocuj frez wręgowy kriotermalny do wrzeciona maszyny frezarskiej.
- Sprawdź, czy frez jest odpowiednio wyrównany i dokręcony.

2. Użytkowanie:

- Włącz maszynę frezarską i ustaw prędkość na maksymalnie 700 RPM.
- Pewnie umieść materiał na stole roboczym lub stole frezarskim.
- Rozpocznij cięcie, delikatnie opuszczając frez w materiał bez stosowania nadmiernej siły.
- Uważnie monitoruj proces cięcia i dostosowuj w razie potrzeby, aby utrzymać kontrolę.
- Po zakończeniu wyłącz maszynę frezarską przed usunięciem freza.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj frez wręgowy kriotermalny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj freza do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu narzędzi metalowych, gdy są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z frezem wręgowym kriotermalnym, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem bezpośrednio.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl