

# EXTRA-WIDE SPRING STEEL - BROWNELLS 1"X1/16" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Drobny osprzęt](#) > [Hurtowe zestawy sprężyn](#)

Dwie szerokości i trzy grubości do niestandardowych sprężyn i części

Wystarczająco duże, aby wykonać te szerokie sprężyny w nowych i starych strzelbach, podwójnych karabinach i strzelbach; również części.



## Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS 1"X1/16" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080038116
- Nr prod.:
- Długość: 16 in
- Ilość: 4
- Waga dostawy: 0.522kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 84mm
- Długość wysyłki: 478mm
- UPC: 050806012011

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas pracy z produktem.
- Sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub wad. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Informuj innych użytkowników o potencjalnych zagrożeniach związanych z produktem.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Produkt jest wykonany ze stali węglowej 1095, co oznacza, że jest bardzo wytrzymały, ale również może być ostry.
- Upewnij się, że używasz odpowiednich narzędzi do cięcia lub formowania stali, aby uniknąć kontuzji.
- Podczas podgrzewania produktu do utwardzenia, zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń. Używaj narzędzi odpornych na wysoką temperaturę.
- Chłodzenie produktu w oleju po podgrzaniu może być niebezpieczne; upewnij się, że olej jest odpowiedni do tego celu i że przestrzegasz wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z obsługą substancji łatwopalnych.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie miejsca pracy

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zorganizuj wszystkie niezbędne narzędzia przed rozpoczęciem pracy.

### 2. Użycie produktu

- Przygotuj stal według potrzeb: wybierz odpowiednią grubość (1/32", 1/16", 3/32" lub 1/8") oraz szerokość (1/2" lub 1").
- Jeśli planujesz utwardzić stal, podgrzej ją do temperatury 1450°-1500° F i następnie schłódź w oleju.
- Zastosuj odpowiednie techniki formowania i cięcia, aby uzyskać pożądany kształt.

### 3. Zakończenie pracy

- Po zakończeniu pracy oczyść miejsce pracy i odpowiednio przechowuj narzędzia oraz produkt.
- Sprawdź, czy produkt nie wymaga dalszej obróbki lub konserwacji.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Zawsze sprawdzaj lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji metali.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

## **Podsumowanie**

Przestrzeganie powyższych instrukcji i zasad bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanej pracy z naszym produktem.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)