

EXTRA-WIDE SPRING STEEL - BROWNELLS 1"X1/32" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Drobny osprzęt](#) > [Hurtowe zestawy sprężyn](#)

Dwie szerokości i trzy grubości do niestandardowych sprężyn i części

Wystarczająco duże, aby wykonać te szerokie sprężyny w nowych i starych strzelbach, podwójnych karabinach i strzelbach; również części.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS 1"X1/32" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080038132
- Nr prod.:
- Długość: 16 in
- Ilość: 4
- Waga dostawy: 0.272kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 81mm
- Długość wysyłki: 427mm
- UPC: 050806012028

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Zagrożenia mechaniczne:** Produkt może mieć ostre krawędzie. Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas obsługi.
- **Zagrożenie oparzeniami:** Podczas utwardzania materiału, stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, aby uniknąć poparzeń.
- **Zagrożenie chemiczne:** Podczas schładzania w oleju, unikaj kontaktu z płynem. Używaj oleju przeznaczonego do tego celu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie materiału:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są w dobrym stanie.
- Sprawdź, czy materiał nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Utwardzanie:

- Podgrzej materiał do temperatury 1450°1500° F.
- Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, schłódź materiał w oleju.
- Użyj rękawic ochronnych podczas obsługi gorącego materiału.

3. Montaż:

- Używaj odpowiednich narzędzi do cięcia i formowania materiału.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są mocne i stabilne.

4. Użytkowanie:

- Stosuj materiał tylko w odpowiednich zastosowaniach, takich jak produkcja sprężyn do strzelb, karabinów i innych urządzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn i wymieniaj je, jeśli są uszkodzone.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt i jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest to materiał niebezpieczny.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania informacji na temat ewentualnych przypomnień dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub odpowiednimi służbami.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne użytkowanie produktu EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/32" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego zachęcamy do regularnego przeglądania i przestrzegania tych instrukcji.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl