

ACRA-QUICK™ & ACRA-20™ - BROWNELLS ACRA-QUICK WITH 2 MIXING TIPS, 50ML

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka i wykończenie kolby](#) > [Kleje i materiały do beddingu kolby](#)

Epoksydy o wysokiej wytrzymałości, supertrwałe, które mieszają się doskonale, szybko twardnieją i trzymają jak żelazo

Epoksydy Acra w dwóch częściach są naprawdę rewolucyjne pod względem wytrzymałości, czasu utwardzania i zdolności do łączenia się z niemal każdym materiałem. Specjalnie sformułowana, przezroczysta żywica/utwardzacz w proporcji 1 do 1, szybko twardnieje i utwardza się, zapewniając mocne, praktycznie niewidoczne naprawy za każdym razem. Użyj w warsztacie, w terenie lub nawet w domu, aby trwale naprawić setki przedmiotów, które w przeciwnym razie trafiłyby do kosza. Nie wysycha, nie pęka ani nie staje się krucha z upływem czasu. W przeciwieństwie do tradycyjnych klejów, Acra-Quick jest niewrażliwy na wilgoć i chemikalia. Tworzy niezwykle mocne, szczelne połączenie z metalami, drewnem, ceramiką i większością tworzyw sztucznych.

SUPERIOR STRENGTH: Produkty Acra-Quick mają całą słynną siłę i moc trzymania Acraglas i Acraglas Gel. Gdy już stwardnieją, są trwałe! Po utwardzeniu są praktycznie niezniszczalne.

SZYBKIE UTWARDZANIE: Nie ma czasu na czekanie, obserwując zegar, gdy naprawiasz z Acra-Quick. Ponieważ czas jest cenny, zaprojektowaliśmy chemiczny proces utwardzania tych epoksydów, aby skrócić czas naprawy. Szybko utwardzający Acra-Quick 3-Minute Epoxy zapewnia mieszany czas roboczy wynoszący 2-3 minuty, osiąga siłę uchwytu w 5 minut (przy 70°F) i utwardza się do pełnej siły w ciągu 24 godzin. Acra-Quick Gel to epoksydy 5-minutowe z nieco dłuższym czasem ustawienia wynoszącym 3-5 minut. Pełna siła trzymania osiągnięta jest po 24 godzinach. Aby uzyskać dodatkowy czas roboczy, wybierz Acra-20. Wolniej utwardza się niż inne, z czasem roboczym wynoszącym 15-20 minut, co pozwala na pewne przestawienie, a także możesz zabarwić epoksyd dowolnym z naszych barwników Acraglas. Osiąga siłę uchwytu w 60 minut, pełną siłę w ciągu 24 godzin, a utwardza się w temperaturach do 0°F.

KONSYSTENCJA: Umiarkowanie gęsty, Acra-Quick 3-Minute Epoxy i Acra-20 20-Minute Epoxy to półpłynne formuły o konsystencji podobnej do kleju modelarskiego; dobrze się rozprzodkują, wypełniają szczeliny i docierają do trudno dostępnych zakamarków, które blokują grubsze formuły. Epoksydy Acra-Quick Gel 5-Minute to formuły, które nie ciekną i nie migrują. Zatrzymują się w miejscu i doskonale sprawdzają się w naprawach, gdzie grawitacja działa przeciwko Tobie.

STABILNOŚĆ WYMIAROWA: Dzięki zaawansowanej strukturze molekularnej epoksydów Acra, nie należy się spodziewać skurczenia, pęknięć ani osłabienia szwu naprawczego. Naprawione części pozostają ciasne, szczeliny są wypełnione, a naprawa pozostaje super mocna i praktycznie niewidoczna przez wiele lat.

OPORNOŚĆ CHEMICZNA: Czyść i konserwuj naprawiany przedmiot jak zwykle przed naprawą. Epoksydy Acra są odporne na degradację i osłabienie spowodowane powszechnymi rozpuszczalnikami i detergentami. Nie ulegają rozkładowi pod wpływem światła słonecznego ani niskich temperatur.

ŁATWE W UŻYCIU: Żadne inne epoksydy szybkoschnące nie działają tak efektywnie jak produkty Acra. Nasze nowo opracowane wkłady epoksydowe, pistolet aplikacyjny i końcówki mieszające działają jako unikalny system dozowania, aby dostarczyć odpowiednią mieszankę i odpowiednią ilość żywicy dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz. Końcówka mieszająca typu ślimak łączy przychodzącą żywicę i utwardzacz w idealnej proporcji 1 do 1 podczas pracy z pistoletem aplikacyjnym, dzięki czemu używasz tylko tego, co potrzebujesz. Po zakończeniu usuń i wyrzuć końcówkę mieszającą, a zakręć wkład do następnego użycia. Używaj wytrzymałego pistoletu aplikacyjnego wielokrotnie.

MAŁE TRIKI: Końcówka mieszająca sama w sobie mieści około 1 łyżeczki całkowitego, wymieszanego Acra-Quick. Niektórzy obawiają się, że stracą ten produkt, gdy wyrzucą końcówkę. Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz zdjąć końcówkę, wycisnąć trochę obu części i ręcznie wymieszać do małych zadań. Upewnij się tylko, że dokładnie wyczyścisz koniec wkładu.



Cechy

- Nazwa: BROWNELLS ACRA-QUICK WITH 2 MIXING TIPS, 50ML
- Producent: BROWNELLS
- Nr produktu: 081000017
- Nr prod.: 1551M RF
- Rozmiar: 50 ml
- Typ: Acra-Quick
- Ilość: 50
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 61mm
- Długość wysyłki: 155mm
- UPC: 050806106260

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktów ACRAQUICK™ i ACRA20™. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania naszych produktów. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktów ACRAQUICK™ i ACRA20™ zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkty w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcjami oraz ostrzeżeniami na opakowaniu.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub podrażnienia skóry, natychmiast przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Unikaj kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, przepłucz je dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie spożywaj produktów. Przechowuj je z dala od żywności i napojów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj rękawic ochronnych podczas aplikacji, aby uniknąć kontaktu z skórą.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować wdychanie oparów.
- Unikaj stosowania w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Nie mieszaj produktów z innymi chemikaliami, które mogą powodować niebezpieczne reakcje.
- Przechowuj produkty w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec ich przypadkowemu użyciu lub zanieczyszczeniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie, które mają być naprawiane, są czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.
- Zgromadź wszystkie potrzebne materiały, w tym rękawice, pistolet aplikacyjny i końcówki mieszające.

2. Mieszanie:

- Otwórz wkład epoksydowy i umieść go w pistolecie aplikacyjnym.
- Użyj końcówki mieszającej, aby połączyć żywicę i utwardzacz w proporcji 1 do 1.
- Mieszaj przez 30 sekund, aż uzyskasz jednolitą konsystencję.

3. Aplikacja:

- Nałóż mieszankę na przygotowaną powierzchnię, używając pistoletu aplikacyjnego.
- Wypełnij szczeliny i upewnij się, że materiał dobrze przylega do powierzchni.
- Pozwól, aby produkt utwardził się zgodnie z zaleceniami czasowymi.

4. Czyszczenie:

- Po zakończeniu pracy usuń końcówkę mieszającą i wyrzuć ją.
- Wyczyść pistolet aplikacyjny, aby zapewnić jego dalsze prawidłowe działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wylewaj produktów do kanalizacji ani nie spalaj ich.
- Utylizuj opakowania i resztki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje o Kontakcie w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zastosowanie się do powyższych instrukcji pomoże Ci w bezpiecznym i skutecznym korzystaniu z produktów ACRAQUICK™ i ACRA20™.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl