

PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD - SHADOWTECH CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD

[Sklep](#)

Lekki statyw zaprojektowany dla myśliwych w dziczy

Statyw PIGlite-CF4 z włókna węglowego to doskonały wybór dla miłośników przyrody, którzy chcą zredukować wagę, gdy liczy się każdy gram. Z myślą o turystach i entuzjastach outdooru, PIGlite-CF4 zachowuje specyficzne cechy użytkownika statywu PIG0311-G, jednocześnie oszczędzając wagę tam, gdzie jest to najważniejsze. Kompatybilny zarówno z głowicami kulowymi, jak i z bezpośrednim montażem HOG Saddle lub PIG Saddle, PIGlite-CF4 to świetna opcja statywu dla tych, którzy chcą zdobyć przewagę w terenie. Od obserwacji z boczy po pracę w ciasnych przestrzeniach, PIGlite-CF4 doskonale sprawdzi się jako stabilna platforma do strzelania. Maksymalna wysokość: 53,5" Maksymalne obciążenie: 24 lbs Minimalna wysokość: 8,0" Waga: 3,6 lbs Statyw PIGlite-CF4 z włókna węglowego ma lekką aluminiową konstrukcję, cztery sekcje nóg z włókna węglowego o średnicy 28 mm z regulowanymi dźwigniami (8 warstw włókna węglowego). Krótka kolumna centralna pozwala strzelcowi na przyjęcie pozycji leżącej na wysokości 8 cali. Do dolnej części kolumny centralnej dodano zdejmowany hak nośny, który umożliwi zawieszenie ciężaru, takiego jak plecak. Dodatkowa waga znacznie zwiększy stabilność statywu. Kolumna centralna może obracać się w pełnym zakresie 365°. To świetna cecha dla tych, którzy zamierzają bezpośrednio zamontować PIG Saddle lub HOG Saddle. Stopy statywu wyposażone są w wymienne gumowe lub kolczaste stopy (kolczaste stopy są dołączone). Statyw PIGlite-CF4 z włókna węglowego ma ocenę wytrzymałości 24 lbs i jest wykończony w płaskim odcieniu zieleni OD.



Cechy

- Nazwa: SHADOWTECH CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD
- Producent: SHADOWTECH
- Nr produktu: 100039248
- Nr prod.: PIGLITE-CF4
- Maksymalna wysokość: 53.5"
- Maximum Load Capacity: 24 lbs
- Minimalna wysokość: 8"
- Rodzaj wykończenia: O.D. Green
- Waga lufy: 3.6 lbs
- Waga dostawy: 2.504kg
- Wysokość wysyłki: 140mm
- Szerokość wysyłki: 140mm
- Długość wysyłki: 737mm
- UPC: 850008572050

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu PIGliteCF4 z Włókna Węglowego](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu PIGliteCF4 z Włókna Węglowego

Wprowadzenie

Statyw PIGliteCF4 z włókna węglowego to wysokiej jakości produkt zaprojektowany z myślą o miłośnikach przyrody i entuzjastach outdooru. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i maksymalne wykorzystanie możliwości statywu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem statywu, dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj statywu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzenia sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny statywu, w tym nogi, głowicę i wszystkie mechanizmy regulacyjne.
- Przechowuj statyw w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu statywu do odpowiednich służb.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że statyw jest stabilnie ustawiony przed zamontowaniem sprzętu fotograficznego lub optycznego.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia statywu wynoszącego 24 lbs.
- Nie używaj statywu w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na stabilność.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji nóg statywu, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.
- Podczas używania centralnej kolumny, upewnij się, że jest prawidłowo zablokowana w miejscu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż statywu:

- Rozłóż nogi statywu na stabilnym podłożu.
- Ustaw nogi w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić maksymalną stabilność.
- Upewnij się, że wszystkie dźwignie są prawidłowo zablokowane.

2. Użycie statywu:

- Zamontuj sprzęt fotograficzny lub optyczny na głowicy statywu, upewniając się, że jest on odpowiednio zabezpieczony.
- Dostosuj wysokość statywu do swoich potrzeb, korzystając z regulacji nóg i centralnej kolumny.
- Po zakończeniu użycia, zdejmij sprzęt z głowicy i złoż statyw.

3. Zdejmowanie sprzętu:

- Upewnij się, że statyw jest stabilny, zanim zdejmiesz sprzęt.
- Ostrożnie odkręć sprzęt z głowicy i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Statyw PIGliteCF4 powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku, gdy statyw jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.
- Nie wrzucaj statywu do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania statywu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub sprzedawcy.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania ze statywu PIGliteCF4.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl