

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 22/223 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotka Bore-Max Speed jest częścią systemu czyszczenia Bore-Max Speed, który umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie lufy. Nagromadzenie węgla wpływa nie tylko na wydajność i celność, ale także powoduje degradację lufy. Nagromadzenie węgla izoluje również miedź w lufie, co utrudnia jej rozpuszczenie i usunięcie za pomocą rozpuszczalnika do lufy. Użycie szczotki do lufy w celu usunięcia nagromadzenia węgla to najlepszy sposób na wykonanie tego zadania. Aby osiągnąć maksymalną efektywność, konieczne jest zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy gęstością włosia a jego elastycznością. Zbyt mała ilość włosia to strata czasu, a zbyt duża nie zapewni wystarczającej elastyczności do poruszania się po bruzdach i rowkach lufy. Konfiguracja włosia szczotki Bore-Max Speed zapewnia maksymalną gęstość szorowania, usuwając więcej węgla przy każdym przejściu i osiągając maksymalne wyniki szybciej.



Cechy

- Nazwa: [REAL AVID 22/223 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Producent: [REAL AVID](#)
- Nr produktu: 100047668
- Nr prod.: AVBMSB223
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Styl: Rifle
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 171mm
- UPC: 813119013362

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotki BoreMax Speed](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Szczotka BoreMax Speed jest częścią systemu czyszczenia BoreMax Speed, zaprojektowanego w celu szybszego i łatwiejszego czyszczenia lufy. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu oraz zalecenia dotyczące jego konserwacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj szczotkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotki. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, zaprzestań jej używania.
- Nie używaj szczotki, jeśli jest mokra lub zanieczyszczona.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia lufy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotki do lufy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jej stanu lub czystości.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Unikaj kontaktu szczotki z innymi materiałami, które mogą powodować zarysowania lub uszkodzenia.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne akcesoria do czyszczenia, w tym szczotkę BoreMax Speed oraz odpowiedni rozpuszczalnik do lufy.

2. Czyszczenie lufy:

- Nałóż odpowiednią ilość rozpuszczalnika na szczotkę.
- Wprowadź szczotkę do lufy i wykonuj ruchy w przód i w tył, aby usunąć nagromadzony węgiel.
- Kontynuuj czyszczenie, aż lufa będzie czysta.

3. Po czyszczeniu:

- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie umyj szczotkę i przechowuj ją w suchym miejscu.
- Sprawdź, czy lufa jest całkowicie sucha przed ponownym załadowaniem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużytą szczotkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa zapewni efektywne i bezpieczne użytkowanie szczotki BoreMax Speed. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, stosując się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl