

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 6.5MM/260 CALIBER

BORE-MAX SPEED BRUSH

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotka Bore-Max Speed jest częścią systemu czyszczenia Bore-Max Speed, który umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie lufy. Nagromadzenie węgla wpływa nie tylko na wydajność i celność, ale także powoduje degradację lufy. Nagromadzenie węgla izoluje również miedź w lufie, co utrudnia jej rozpuszczenie i usunięcie za pomocą rozpuszczalnika do lufy. Użycie szczotki do lufy w celu usunięcia nagromadzenia węgla to najlepszy sposób na wykonanie tego zadania. Aby osiągnąć maksymalną efektywność, konieczne jest zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy gęstością włosia a jego elastycznością. Zbyt mała ilość włosia to strata czasu, a zbyt duża nie zapewni wystarczającej elastyczności do poruszania się po bruzdach i rowkach lufy. Konfiguracja włosia szczotki Bore-Max Speed zapewnia maksymalną gęstość szorowania, usuwając więcej węgla przy każdym przejściu i osiągając maksymalne wyniki szybciej.



Cechy

- Nazwa: [REAL AVID 6.5MM/260 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Producent: [REAL AVID](#)
- Nr produktu: 100047670
- Nr prod.: AVBMSB65MM
- Kaliber: 265/6.5 mm (.265)
- Styl: Rifle
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 171mm
- UPC: 813119013386

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Szczotki BoreMax Speed. Produkt ten jest częścią systemu czyszczenia lufy, który zapewnia efektywne i szybkie usuwanie nagromadzenia węgla. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zawsze zapoznaj się z instrukcjami.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że lufa jest zimna przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Noś rękawice ochronne, aby uniknąć kontaktu z zanieczyszczeniami.
- Unikaj wdychania pyłów i oparów podczas czyszczenia.
- Nie używaj szczotki do lufy w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Przestrzegaj zaleceń dotyczących gęstości włosia szczotki, aby zapewnić optymalne wyniki.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie niezbędne narzędzia są dostępne.
2. **Montaż:**
 - Włóż szczotkę BoreMax Speed do odpowiedniego uchwyty.
 - Upewnij się, że szczotka jest mocno zamocowana.
3. **Czyszczenie:**
 - Włóż szczotkę do lufy i delikatnie obracaj w prawo i w lewo.
 - Wyciągnij szczotkę z lufy, aby usunąć nagromadzenie węgla.
 - Powtórz proces w razie potrzeby, aż do osiągnięcia zadowalających wyników.
4. **Czyszczenie po użyciu:**
 - Po zakończeniu czyszczenia, umyj szczotkę wodą z mydłem.
 - Osusz szczotkę przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera substancje niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom oraz sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Używaj Szczotki BoreMax Speed odpowiedzialnie i bezpiecznie!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl