

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 270 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotka Bore-Max Speed jest częścią systemu czyszczenia Bore-Max Speed, który umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie lufy. Nagromadzenie węgla wpływa nie tylko na wydajność i celność, ale także powoduje degradację lufy. Nagromadzenie węgla izoluje również miedź w lufie, co utrudnia jej rozpuszczenie i usunięcie za pomocą rozpuszczalnika do lufy. Użycie szczotki do lufy w celu usunięcia nagromadzenia węgla to najlepszy sposób na wykonanie tego zadania. Aby osiągnąć maksymalną efektywność, konieczne jest zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy gęstością włosia a jego elastycznością. Zbyt mała ilość włosia to strata czasu, a zbyt duża nie zapewni wystarczającej elastyczności do poruszania się po bruzdach i rowkach lufy. Konfiguracja włosia szczotki Bore-Max Speed zapewnia maksymalną gęstość szorowania, usuwając więcej węgla przy każdym przejściu i osiągając maksymalne wyniki szybciej.



Cechy

- Nazwa: [REAL AVID 270 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Producent: [REAL AVID](#)
- Nr produktu: 100047672
- Nr prod.: AVBMSB270
- Kaliber: 270/6.8 mm (.277)
- Styl: Rifle
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 171mm
- UPC: 813119013393

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szczotki BoreMax Speed. Produkt ten jest częścią systemu czyszczenia BoreMax Speed, zaprojektowanego w celu szybszego i łatwiejszego czyszczenia lufy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika oraz maksymalnej wydajności, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotki i wymieniaj ją w przypadku uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj szczotki BoreMax Speed w dobrze oświetlonym miejscu.
- Unikaj kontaktu szczotki z oczami oraz skórą.
- Nie używaj szczotki na lufach, które są uszkodzone lub mają widoczne wady.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Upewnij się, że lufa jest całkowicie zimna przed rozpoczęciem czyszczenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona.
- Sprawdź, czy lufa jest wolna od przeszkód.

2. Użycie szczotki BoreMax Speed:

- Włóż szczotkę do lufy, zaczynając od tylnej części.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę w przód i w tył, aby usunąć nagromadzony węgiel.
- Powtarzaj proces, aż lufa będzie czysta.

3. Po czyszczeniu:

- Po zakończeniu czyszczenia, usuń szczotkę i sprawdź lufę.
- Zastosuj odpowiedni rozpuszczalnik do lufy, aby usunąć resztki węgla.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zużyte lub uszkodzone szczotki należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotki do ognia ani do wody.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl