

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 7.62MM/30 CALIBER

BORE-MAX SPEED BRUSH

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotka Bore-Max Speed jest częścią systemu czyszczenia Bore-Max Speed, który umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie lufy. Nagromadzenie węgla wpływa nie tylko na wydajność i celność, ale także powoduje degradację lufy. Nagromadzenie węgla izoluje również miedź w lufie, co utrudnia jej rozpuszczenie i usunięcie za pomocą rozpuszczalnika do lufy. Użycie szczotki do lufy w celu usunięcia nagromadzenia węgla to najlepszy sposób na wykonanie tego zadania. Aby osiągnąć maksymalną efektywność, konieczne jest zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy gęstością włosia a jego elastycznością. Zbyt mała ilość włosia to strata czasu, a zbyt duża nie zapewni wystarczającej elastyczności do poruszania się po bruzdach i rowkach lufy. Konfiguracja włosia szczotki Bore-Max Speed zapewnia maksymalną gęstość szorowania, usuwając więcej węgla przy każdym przejściu i osiągając maksymalne wyniki szybciej.



Cechy

- Nazwa: [REAL AVID 7.62MM/30 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Producent: [REAL AVID](#)
- Nr produktu: 100047673
- Nr prod.: AVBMSB30
- Kaliber: 7.62,30 Caliber (.308)
- Styl: Rifle
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 171mm
- UPC: 813119013409

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Szczotki BoreMax Speed. Ten produkt jest zaprojektowany w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia lufy, jednak ważne jest, aby stosować się do poniższych wskazówek bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj szczotki BoreMax Speed tylko do czyszczenia lufy broni palnej kal. 30 (.308) oraz 7.62 mm.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas czyszczenia, aby chronić oczy przed odłamkami i chemikaliami.
- Nie używaj szczotki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia włosia lub uchwytu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami czyszczącymi. Używaj rękawic ochronnych, jeśli to konieczne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Wybierz odpowiednią szczotkę BoreMax Speed do kal. 30 (.308) lub 7.62 mm.

2. Użycie szczotki:

- Nałóż odpowiedni środek czyszczący na włosie szczotki.
- Włóż szczotkę do lufy i delikatnie przesuwaj ją w przód i w tył, aby usunąć nagromadzenie węgla.
- Powtórz proces w razie potrzeby, aby uzyskać maksymalne efekty czyszczenia.

3. Po czyszczeniu:

- Oczyszczyć szczotkę pod bieżącą wodą i osuszyć ją przed przechowywaniem.
- Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotki do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur.
- W przypadku uszkodzenia, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych odpadów.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z szczotki BoreMax Speed.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl