

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 35 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotka Bore-Max Speed jest częścią systemu czyszczenia Bore-Max Speed, który umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie lufy. Nagromadzenie węgla wpływa nie tylko na wydajność i celność, ale także powoduje degradację lufy. Nagromadzenie węgla izoluje również miedź w lufie, co utrudnia jej rozpuszczenie i usunięcie za pomocą rozpuszczalnika do lufy. Użycie szczotki do lufy w celu usunięcia nagromadzenia węgla to najlepszy sposób na wykonanie tego zadania. Aby osiągnąć maksymalną efektywność, konieczne jest zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy gęstością włosia a jego elastycznością. Zbyt mała ilość włosia to strata czasu, a zbyt duża nie zapewni wystarczającej elastyczności do poruszania się po bruzdach i rowkach lufy. Konfiguracja włosia szczotki Bore-Max Speed zapewnia maksymalną gęstość szorowania, usuwając więcej węgla przy każdym przejściu i osiągając maksymalne wyniki szybciej.



Cechy

- Nazwa: [REAL AVID 35 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Producent: [REAL AVID](#)
- Nr produktu: 100047675
- Nr prod.: AVBMSB35
- Kaliber: 35 Caliber (.358)
- Styl: Rifle
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 159mm
- UPC: 813119013423

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Szczotka BoreMax Speed jest zaprojektowana do skutecznego czyszczenia lufy broni palnej kal. 35. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj szczotkę w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotki przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie podejrzenia dotyczące niebezpiecznych produktów odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś rękawice ochronne podczas czyszczenia broni, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami.
- Używaj szczotki tylko w odpowiednich warunkach, unikając wilgotnych lub niebezpiecznych miejsc.
- Nie używaj szczotki do czyszczenia innych przedmiotów niż lufy broni palnej.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu rozpuszczalników do lufy; upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że szczotka jest dobrze przymocowana do uchwyty przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Włóż szczotkę do lufy zgodnie z kierunkiem bruzd.
- Użyj równomiernej siły, aby przesuwac szczotkę w przód i w tył, co pozwala na skuteczne usunięcie nagromadzenia węgla.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie oczyść szczotkę i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj szczotki do lufy w odpadach komunalnych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji produktów metalowych i chemicznych.
- Upewnij się, że wszelkie chemikalia używane do czyszczenia są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem produktu.

Dziękujemy za zakup szczotki BoreMax Speed. Bezpieczne użytkowanie i konserwacja produktu pozwoli na długotrwałe i skuteczne działanie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl