

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 22 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotka Bore-Max Speed jest częścią systemu czyszczenia Bore-Max Speed, który umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie lufy. Nagromadzenie węgla wpływa nie tylko na wydajność i celność, ale także powoduje degradację lufy. Nagromadzenie węgla izoluje również miedź w lufie, co utrudnia jej rozpuszczenie i usunięcie za pomocą rozpuszczalnika do lufy. Użycie szczotki do lufy w celu usunięcia nagromadzenia węgla to najlepszy sposób na wykonanie tego zadania. Aby osiągnąć maksymalną efektywność, konieczne jest zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy gęstością włosia a jego elastycznością. Zbyt mała ilość włosia to strata czasu, a zbyt duża nie zapewni wystarczającej elastyczności do poruszania się po bruzdach i rowkach lufy. Konfiguracja włosia szczotki Bore-Max Speed zapewnia maksymalną gęstość szorowania, usuwając więcej węgla przy każdym przejściu i osiągając maksymalne wyniki szybciej.



Cechy

- Nazwa: [REAL AVID 22 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Producent: [REAL AVID](#)
- Nr produktu: 100047677
- Nr prod.: AVBMSB22
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Styl: Rifle
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 171mm
- UPC: 813119013447

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu Szczotka BoreMax Speed](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu Szczotka BoreMax Speed

Wprowadzenie

Szczotka BoreMax Speed jest częścią systemu czyszczenia BoreMax Speed, zaprojektowanego w celu szybszego i łatwiejszego czyszczenia lufy. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj regularnie stan szczotki i wymieniaj ją, gdy jest zużyta.
- Zawsze używaj szczotki BoreMax Speed w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie używaj szczotki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia lufy.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami używanymi do czyszczenia, aby zminimalizować ryzyko podrażnienia skóry lub oczu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Upewnij się, że lufa jest całkowicie zimna przed rozpoczęciem czyszczenia, aby uniknąć poparzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona.
- Zdejmij wszelkie akcesoria, które mogą przeszkadzać w czyszczeniu.

2. Użycie szczotki:

- Włóż szczotkę BoreMax Speed do lufy.
- Wykonuj ruchy tam i z powrotem, aby skutecznie usunąć nagromadzenie węgla.
- Utrzymuj równomierną prędkość, aby zapewnić efektywność czyszczenia.

3. Po czyszczeniu:

- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie wyczyść lufę z pozostałości.
- Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu prosimy kierować do lokalnego przedstawiciela lub dostawcy.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie szczotki BoreMax Speed. Zawsze bądź świadomy potencjalnych zagrożeń i stosuj się do zasad bezpieczeństwa, aby chronić siebie i innych.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl