

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 45 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotka Bore-Max Speed jest częścią systemu czyszczenia Bore-Max Speed, który umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie lufy. Nagromadzenie węgla wpływa nie tylko na wydajność i celność, ale także powoduje degradację lufy. Nagromadzenie węgla izoluje również miedź w lufie, co utrudnia jej rozpuszczenie i usunięcie za pomocą rozpuszczalnika do lufy. Użycie szczotki do lufy w celu usunięcia nagromadzenia węgla to najlepszy sposób na wykonanie tego zadania. Aby osiągnąć maksymalną efektywność, konieczne jest zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy gęstością włosia a jego elastycznością. Zbyt mała ilość włosia to strata czasu, a zbyt duża nie zapewni wystarczającej elastyczności do poruszania się po bruzdach i rowkach lufy. Konfiguracja włosia szczotki Bore-Max Speed zapewnia maksymalną gęstość szorowania, usuwając więcej węgla przy każdym przejściu i osiągając maksymalne wyniki szybciej.



Cechy

- Nazwa: [REAL AVID 45 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Producent: [REAL AVID](#)
- Nr produktu: 100047680
- Nr prod.: AVBMSB45
- Kaliber: 45 Caliber
- Styl: Handgun
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 171mm
- UPC: 813119013478

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Szczotki BoreMax Speed. Ta szczotka jest częścią systemu czyszczenia BoreMax Speed, który umożliwia efektywne czyszczenie lufy broni. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tylko w zgodzie z przeznaczeniem produktu.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń.
- Unikaj kontaktu z wilgocią i substancjami chemicznymi.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z substancjami chemicznymi.
- Nie używaj szczotki w sposób, który może prowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Zawsze czytaj instrukcje producenta dotyczące czyszczenia i konserwacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym szczotkę BoreMax Speed i odpowiedni rozpuszczalnik do lufy.

2. Czyszczenie:

- Nałóż rozpuszczalnik na szczotkę.
- Wprowadź szczotkę do lufy powoli i delikatnie.
- Wykonuj ruchy tam i z powrotem, aby usunąć nagromadzony węgiel.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie oczyść lufę czystą szmatką.

3. Przechowywanie:

- Przechowuj szczotkę w suchym i czystym miejscu.
- Upewnij się, że szczotka jest przechowywana z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj szczotkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera substancje chemiczne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednimi organami lub instytucjami w swoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Używając Szczotki BoreMax Speed, przyczyniasz się do bezpiecznego i efektywnego czyszczenia swojej broni.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl