

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 12 GAUGE BORE-MAX SPEED BRUSH

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotka Bore-Max Speed jest częścią systemu czyszczenia Bore-Max Speed, który umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie lufy. Nagromadzenie węgla wpływa nie tylko na wydajność i celność, ale także powoduje degradację lufy. Nagromadzenie węgla izoluje również miedź w lufie, co utrudnia jej rozpuszczenie i usunięcie za pomocą rozpuszczalnika do lufy. Użycie szczotki do lufy w celu usunięcia nagromadzenia węgla to najlepszy sposób na wykonanie tego zadania. Aby osiągnąć maksymalną efektywność, konieczne jest zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy gęstością włosia a jego elastycznością. Zbyt mała ilość włosia to strata czasu, a zbyt duża nie zapewni wystarczającej elastyczności do poruszania się po bruzdach i rowkach lufy. Konfiguracja włosia szczotki Bore-Max Speed zapewnia maksymalną gęstość szorowania, usuwając więcej węgla przy każdym przejściu i osiągając maksymalne wyniki szybciej.



Cechy

- Nazwa: [REAL AVID 12 GAUGE BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Producent: [REAL AVID](#)
- Nr produktu: 100047681
- Nr prod.: AVBMSB12G
- Kaliber: 12 Gauge
- Styl: Shotgun
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 165mm
- UPC: 813119013485

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Szczotki BoreMax Speed, która jest częścią systemu czyszczenia BoreMax Speed. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Szczotki BoreMax Speed tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. do czyszczenia lufy broni kal. 12.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu szczotki z oczami i skórą.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Używaj szczotki BoreMax Speed w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie używaj szczotki, jeśli jest uszkodzona lub zużyta.
- Podczas czyszczenia lufy, trzymaj szczotkę i narzędzie czyszczące z dala od twarzy.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia lufy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Krok 1:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- **Krok 2:** Włóż szczotkę BoreMax Speed do lufy, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowana do kal. 12.
- **Krok 3:** Delikatnie wprowadź szczotkę w lufę, wykonując ruchy w przód i w tył, aby usunąć nagromadzenie węgla.
- **Krok 4:** Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę i sprawdź lufę pod kątem czystości.
- **Krok 5:** Po użyciu, oczyść szczotkę zgodnie z instrukcjami producenta i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Szczotka BoreMax Speed powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotki do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe, przekaz ją do punktu zbiórki materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Szczotki BoreMax Speed, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Szczotki BoreMax Speed.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl