

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 20 GAUGE BORE-MAX SPEED BRUSH

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotka Bore-Max Speed jest częścią systemu czyszczenia Bore-Max Speed, który umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie lufy. Nagromadzenie węgla wpływa nie tylko na wydajność i celność, ale także powoduje degradację lufy. Nagromadzenie węgla izoluje również miedź w lufie, co utrudnia jej rozpuszczenie i usunięcie za pomocą rozpuszczalnika do lufy. Użycie szczotki do lufy w celu usunięcia nagromadzenia węgla to najlepszy sposób na wykonanie tego zadania. Aby osiągnąć maksymalną efektywność, konieczne jest zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy gęstością włosia a jego elastycznością. Zbyt mała ilość włosia to strata czasu, a zbyt duża nie zapewni wystarczającej elastyczności do poruszania się po bruzdach i rowkach lufy. Konfiguracja włosia szczotki Bore-Max Speed zapewnia maksymalną gęstość szorowania, usuwając więcej węgla przy każdym przejściu i osiągając maksymalne wyniki szybciej.



Cechy

- Nazwa: [REAL AVID 20 GAUGE BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Producent: [REAL AVID](#)
- Nr produktu: 100047682
- Nr prod.: AVBMSB20G
- Kaliber: 20 Gauge
- Styl: Shotgun
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 171mm
- UPC: 813119013492

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Szczotki BoreMax Speed. Produkt ten jest częścią systemu czyszczenia BoreMax Speed, który został zaprojektowany, aby ułatwić czyszczenie lufy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotki przed użyciem. Uszkodzone lub zużyte szczotki należy wymienić.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas czyszczenia lufy.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, natychmiast przepłucz wodą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotki na ciepłych lub gorących lufach. Poczekaj, aż lufa ostygnie.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Nie pozostawiaj szczotki w lufie na dłużej niż zalecany czas, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zdejmij wszelkie akcesoria, które mogą przeszkadzać w czyszczeniu.

2. Użycie Szczotki:

- Włóż szczotkę BoreMax Speed do lufy.
- Wykonaj ruchy do przodu i do tyłu, aby skutecznie usunąć nagromadzony węgiel.
- Powtarzaj proces, aż do uzyskania zadowalającego rezultatu.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie wypłucz lufę wodą.
- Osusz lufę i sprawdź, czy nie pozostały żadne resztki.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie pozostawiaj ich w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi władzami lub przedstawicielami handlowymi.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Szczotki BoreMax Speed.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl