

BUCKSHOT MOULDS - LEE PRECISION #4 (0.240") BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD

[Elaboracja amunicji](#) > [Wytwarzanie pocisków](#) > [Formy do odlewania](#) > [Formy pocisków broni gładkolufowej](#)

Mouldy do kul LEE PRECISION z osiemnastoma komorami są dostępne w 3 rozmiarach: 000 Buckshot, 00 Buckshot i #4 Buckshot. Precyzyjnie wykonane formy produkują 18 połączonych pelletów na odlew, co pozwala na łatwe odlewanie ponad 2000 pelletów na godzinę. RĄCZKI POKAZANE, ALE NIE W ZESTAWIE.



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION #4 \(0.240"\) BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 100100595
- Nr prod.: 90028
- Waga dostawy: 0.522kg
- Wysokość wysyłki: 48mm
- Szerokość wysyłki: 112mm
- Długość wysyłki: 340mm
- UPC: 734307900281

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUCKSHOT MOULDS LEE PRECISION #4 \(0.240"\) BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUCKSHOT MOULDS LEE PRECISION #4 (0.240") BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUCKSHOT MOULDS LEE PRECISION #4 (0.240") BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o staranne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem i zachowanie jej do przyszłego odniesienia.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany przez osoby znające się na odlewaniu i obsłudze materiałów ołowianych.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i maskę, aby chronić się przed narażeniem na ołów oraz gorące materiały.
- Utrzymuj miejsce pracy w dobrze wentylowanym stanie, aby zminimalizować wdychanie oparów.
- Przechowuj formę w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używaj formy do żadnego celu innego niż jej zamierzona funkcja.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z topnieniem ołowiu, w tym poparzeń i toksycznych oparów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem sprawdź formę pod kątem uszkodzeń lub wad. Nie używaj uszkodzonej formy.
- Upewnij się, że forma jest czysta i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń przed odlewaniem.
- Zawsze wstępnie podgrzewaj formę przed dodaniem stopionego ołowiu, aby zapewnić prawidłowe odlewanie.
- Używaj łyżki lub innego odpowiedniego narzędzia do wlewania stopionego ołowiu do formy, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu.
- Unikaj przepelniania formy, aby zapobiec wylaniu ołowiu i potencjalnym poparzeniom.
- Pozwól, aby forma całkowicie ostygła przed jej obsługą po odlewaniu.
- Utylizuj wszelkie odpady ołowiane lub złom zgodnie z lokalnymi przepisami, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym ołów, źródło ciepła i odpowiednie narzędzia.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest zorganizowane i wolne od zagrożeń.

2. Podgrzewanie Formy:

- Umieść formę na źródle ciepła, aby ją wstępnie podgrzać. Można to zrobić za pomocą płyty grzewczej lub odpowiedniego pieca.
- Monitoruj temperaturę, aby upewnić się, że jest odpowiednia do odlewania.

3. Wlewanie Ołowiu:

- Gdy forma jest odpowiednio podgrzana, użyj łyżki, aby ostrożnie wlać stopiony ołów do komory formy.
- Napełnij każdą komorę do zalecanego poziomu, nie przepelniając.

4. Chłodzenie:

- Pozwól formie ostygnąć i ołowiu stwardnieć. Może to zająć kilka minut.
- Nie przyspieszaj procesu chłodzenia, ponieważ może to prowadzić do wad w pelletach.

5. Usuwanie Pelletów:

- Po ostygnięciu ołowiu ostrożnie otwórz formę, aby usunąć odlane pelletey.
- Sprawdź pelletey pod kątem jakichkolwiek niedoskonałości.

6. Czyszczenie Formy:

- Po użyciu oczyść formę, aby usunąć pozostałości ołowiu. Użyj miękkiego pędzla lub szmatki, która nie zarysuje powierzchni.
- Przechowuj formę w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i zanieczyszczeń.

Instrukcje Utylizacji

- Odpady ołowiane lub złom należy utylizować odpowiedzialnie. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj odpadów ołowianych do zwykłego śmietnika. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania BUCKSHOT MOULDS LEE PRECISION #4 (0.240") BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD, prosimy o skonsultowanie się z odpowiednimi lokalnymi zasobami lub władzami w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wskazówek, przyczynisz się do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego doświadczenia podczas korzystania z BUCKSHOT MOULDS LEE PRECISION #4 (0.240") BUCKSHOT 18 CAVITY MOLD. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl