

HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne do dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

Jedyny sposób na dokładne zmierzenie i przetestowanie długości komory karabinu. Niezbędne przy osadzaniu nowej lufy, aby zapewnić ciasną, dokładną i bezpieczną komorę. Zawsze sprawdzaj headspace przed oddaniem strzału, gdy kupujesz używaną broń. Wskaźniki są oznaczone „Go” lub „No-Go” oraz nazwą kal. / ładunku dla łatwej identyfikacji. Wskaźniki zarówno Forster, jak i Clymer są wykonane zgodnie z normami SAAMI.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000035
- Nr prod.: GO5.56NATO
- Nabój: 5.56 mm NATO
- Styl: Go Gauge
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 20mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Clymer 5.56x45mm NATO](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Clymer 5.56x45mm NATO

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika headspace Clymer 5.56x45mm NATO. Ten produkt jest niezbędny do dokładnego pomiaru długości komory karabinu, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności broni. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika headspace zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj headspace przed oddaniem strzału, szczególnie przy używanej broni.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan wskaźnika i wymień go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że używasz wskaźnika odpowiedniego do danego kal. / ładunku.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użycia wskaźnika.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli jest uszkodzony lub zniekształcony.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią.
- Nie próbuj modyfikować wskaźnika w żaden sposób.
- Zwracaj szczególną uwagę na oznaczenia „Go” i „NoGo” na wskaźniku, aby uniknąć błędów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i niezaładowany.
- Sprawdź, czy wskaźnik headspace jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Użycie Wskaźnika

- Włóż wskaźnik headspace do komory karabinu.
- Upewnij się, że wskaźnik jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wskaźnik „Go” wchodzi do komory bez oporu. Jeśli wskaźnik „NoGo” nie wchodzi, oznacza to, że headspace jest w normie.

3. Po Użyciu

- Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wskaźnik z komory.
- Oczyszcz wskaźnik z ewentualnych zanieczyszczeń i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- W przypadku, gdy wskaźnik headspace jest uszkodzony lub nieużyteczny, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów, jeśli jest wykonany z materiałów, które wymagają specjalnej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub innych kwestii związanych z produktem, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Bezpieczeństwo użytkowania jest naszym priorytetem. Dziękujemy za wybór wskaźnika headspace Clymer 5.56x45mm NATO.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl