

GO & NO-GO HEADSPACE GAUGE SETS - CLYMER 308 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE KIT STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Zestawy wskaźników headspace w popularnych kalibrach karabinów i pistoletów

ZESTAWY WSKAŹNIKÓW CLYMER GO & NO-GO Zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go są niezbędnymi narzędziami dla rusznikarzy i entuzjastów broni palnej, zaprojektowanymi do dokładnego pomiaru i zapewnienia prawidłowego luzu komory w karabinach. Te wskaźniki weryfikują, czy komora broni spełnia normy Instytutu Producentów Broni Sportowej i Amunicji (SAAMI), co zapewnia bezpieczne i niezawodne działanie. Kluczowe cechy: Precyzyjny pomiar: Każdy wskaźnik jest precyzyjnie obrabiany z wysokiej jakości stali zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne oceny wymiarów komory. Kompletny zestaw: Każdy zestaw zawiera jeden wskaźnik "Go" i jeden wskaźnik "No-Go" dla konkretnego kalibru, co pozwala na dokładną ocenę rozmiaru komory broni. Trwałe przechowywanie: Wskaźniki są dostarczane w praktycznej, trwałej plastikowej walizce, co zapewnia ochronę i łatwą organizację. Specyfikacje: Materiał: Obrabiana stal Normy: Wyprodukowano zgodnie z normami SAAMI Wskaźniki w zestawie: Wskaźnik "Go": Potwierdza minimalny rozmiar komory Wskaźnik "No-Go": Identyfikuje nadmierny rozmiar komory Opcje kalibrów: Dostępne w różnych kalibrach, aby pasowały do różnych broni. Opinie klientów: Nasi klienci konsekwentnie chwalą zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go za ich precyzję i niezawodność. Wiele osób docenia dołączenie obu wskaźników w jednym zestawie, co upraszcza proces sprawdzania luzu komory. Trwała plastikowa walizka jest również podkreślana jako wygodna cecha do przechowywania i transportu. Włączenie zestawów wskaźników Clymer Go & No-Go do rutyny konserwacji broni zapewnia, że Twoje karabiny działają w bezpiecznych parametrach luzu komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 308 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE KIT STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000038
- Nr prod.: GONG308WIN
- Długość: 3.79"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 308 Winchester
- Nabój: 308 Winchester
- Styl: Gauge Kit
- Szerokość: 0.455"
- Waga lufy: 0.2 lbs
- Wysokość: 0.455"
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 107mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Zestawów Wskaźników GO/NOGO](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Zestawów Wskaźników GO/NOGO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Wskaźników CLYMER 308 Winchester. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z zestawu wskaźników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu, aby zrozumieć jego prawidłowe użytkowanie i środki ostrożności.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest sprawdzanie luzu komory w karabinach kal. 308 Winchester.
- Zawsze obchodź się z wskaźnikami ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić dokładność pomiarów.
- Przechowuj zestaw wskaźników poza zasięgiem dzieci i osób, które mogą nie rozumieć jego przeznaczenia lub jak używać go bezpiecznie.
- Regularnie sprawdzaj wskaźniki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych wskaźników.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze zakładaj odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z zestawu wskaźników.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem wskaźników.
- Nie próbuj używać wskaźników w broni, która nie została zweryfikowana jako kompatybilna z amunicją kal. 308 Winchester.
- Jeśli nie jesteś pewien procesu pomiaru, zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego rusznikarza lub eksperta ds. broni palnej.
- Przechowuj zestaw wskaźników w trwałej plastikowej walizce, gdy nie jest używany, aby chronić go przed uszkodzeniem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że znajdujesz się w dobrze oświetlonym i bezpiecznym miejscu.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia oraz zestaw wskaźników.

2. Używanie wskaźnika Go:

- Włóż wskaźnik Go do komory broni.
- Wskaźnik powinien pasować łatwo. Jeśli nie pasuje, nie wymuszaj go.
- Jeśli wskaźnik Go pasuje, komora mieści się w akceptowalnych specyfikacjach.

3. Używanie wskaźnika NoGo:

- Wyjmij wskaźnik Go i włóż wskaźnik NoGo do komory.
- Wskaźnik NoGo nie powinien pasować do komory. Jeśli pasuje, komora może być zbyt długa i wymagana jest dalsza inspekcja.

4. Po użyciu:

- Po dokonaniu pomiarów wyjmij wskaźniki i przechowuj je w walizce.
- Oczyszcz wszelkie zanieczyszczenia lub resztki z wskaźników przed ich przechowaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zestaw wskaźników odpowiedzialnie. Jeśli wskaźniki są uszkodzone lub nie nadają się do użycia, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźników do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź z lokalnymi władzami, jak prawidłowo utylizować te materiały.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zestawu Wskaźników CLYMER 308 Winchester, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia i zasobów.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie broni palnej są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl