

GO & NO-GO HEADSPACE GAUGE SETS - CLYMER 7.62X39MM HEADSPACE GAUGE KIT STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Zestawy wskaźników headspace w popularnych kalibrach karabinów i pistoletów

ZESTAWY WSKAŹNIKÓW CLYMER GO & NO-GO Zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go są niezbędnymi narzędziami dla rusznikarzy i entuzjastów broni palnej, zaprojektowanymi do dokładnego pomiaru i zapewnienia prawidłowego luzu komory w karabinach. Te wskaźniki weryfikują, czy komora broni spełnia normy Instytutu Producentów Broni Sportowej i Amunicji (SAAMI), co zapewnia bezpieczne i niezawodne działanie. Kluczowe cechy: Precyzyjny pomiar: Każdy wskaźnik jest precyzyjnie obrabiany z wysokiej jakości stali zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne oceny wymiarów komory. Kompletny zestaw: Każdy zestaw zawiera jeden wskaźnik "Go" i jeden wskaźnik "No-Go" dla konkretnego kalibru, co pozwala na dokładną ocenę rozmiaru komory broni. Trwałe przechowywanie: Wskaźniki są dostarczane w praktycznej, trwałej plastikowej walizce, co zapewnia ochronę i łatwą organizację. Specyfikacje: Materiał: Obrabiana stal Normy: Wyprodukowano zgodnie z normami SAAMI Wskaźniki w zestawie: Wskaźnik "Go": Potwierdza minimalny rozmiar komory Wskaźnik "No-Go": Identyfikuje nadmierny rozmiar komory Opcje kalibrów: Dostępne w różnych kalibrach, aby pasowały do różnych broni. Opinie klientów: Nasi klienci konsekwentnie chwalą zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go za ich precyzję i niezawodność. Wiele osób docenia dołączenie obu wskaźników w jednym zestawie, co upraszcza proces sprawdzania luzu komory. Trwała plastikowa walizka jest również podkreślana jako wygodna cecha do przechowywania i transportu. Włączenie zestawów wskaźników Clymer Go & No-Go do rutyny konserwacji broni zapewnia, że Twoje karabiny działają w bezpiecznych parametrach luzu komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 7.62X39MM HEADSPACE GAUGE KIT STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000039
- Nr prod.: GONG7.62X39
- Długość: 2.99"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 7.62x39mm
- Nabój: 7.62 x 39 mm
- Styl: Gauge Kit
- Szerokość: 0.4"
- Waga lufy: 0.2 lbs
- Wysokość: 0.4"
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Zestaw wskaźników GO/NOGO CLYMER 7.62X39MM GAUGE KIT STAL Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

Zestaw wskaźników GO/NOGO CLYMER 7.62X39MM GAUGE KIT STAL Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu wskaźników GO/NOGO CLYMER 7.62X39MM GAUGE KIT. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego zestawu wskaźników. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.
- Upewnij się, że znasz zasady obsługi broni palnej oraz wskaźników luzu komory.
- Przechowuj zestaw wskaźników w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźniki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwe użycie wskaźników może prowadzić do nieprawidłowego osadzenia i niebezpiecznej obsługi broni palnej.
 - Uszkodzone wskaźniki mogą dawać niedokładne odczyty, co prowadzi do niebezpiecznych warunków.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze sprawdzaj wskaźniki pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
 - Nie używaj wskaźników, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
 - Upewnij się, że wskaźnik jest zgodny z kalibrem Twojej broni.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użycia i obsługi.
- **Ostrzeżenia specyficzne dla odbiorców:**
 - Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych. Trzymać z dala od dzieci.
 - Jeśli nie masz doświadczenia w obsłudze broni palnej, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą przed użyciem tego produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed użyciem wskaźnika.
- Zbierz niezbędne narzędzia i materiały potrzebne do obsługi wskaźnika.

2. Używanie wskaźników:

- Wybierz odpowiedni wskaźnik z zestawu (Go lub NoGo).
- Włóż wskaźnik Go do komory broni.
 - Jeśli wskaźnik pasuje łatwo, komora jest w granicach specyfikacji.
- Następnie włóż wskaźnik NoGo do komory.
 - Jeśli wskaźnik NoGo pasuje, komora jest poza specyfikacjami i nie powinna być używana.
- Zawsze sprawdzaj oba wskaźniki, aby zapewnić prawidłowy luz komory.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Czyść wskaźniki po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wskaźniki w dostarczonej walizce, aby chronić je przed uszkodzeniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub zużytych wskaźników.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.
- Nie wrzucaj wskaźników do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Prawidłowe użycie Zestawu wskaźników GO/NOGO CLYMER 7.62X39MM GAUGE KIT zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej i związanych z nią narzędzi.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl