

# GO & NO-GO HEADSPACE GAUGE SETS - CLYMER 7.62X54R HEADSPACE GAUGE KIT STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

## Zestawy wskaźników headspace w popularnych kalibrach karabinów i pistoletów

ZESTAWY WSKAŹNIKÓW CLYMER GO & NO-GO Zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go są niezbędnymi narzędziami dla rusznikarzy i entuzjastów broni palnej, zaprojektowanymi do dokładnego pomiaru i zapewnienia prawidłowego luzu komory w karabinach. Te wskaźniki weryfikują, czy komora broni spełnia normy Instytutu Producentów Broni Sportowej i Amunicji (SAAMI), co zapewnia bezpieczne i niezawodne działanie. Kluczowe cechy: Precyzyjny pomiar: Każdy wskaźnik jest precyzyjnie obrabiany z wysokiej jakości stali zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne oceny wymiarów komory. Kompletny zestaw: Każdy zestaw zawiera jeden wskaźnik "Go" i jeden wskaźnik "No-Go" dla konkretnego kalibru, co pozwala na dokładną ocenę rozmiaru komory broni. Trwałe przechowywanie: Wskaźniki są dostarczane w praktycznej, trwałej plastikowej walizce, co zapewnia ochronę i łatwą organizację. Specyfikacje: Materiał: Obrabiana stal Normy: Wyprodukowano zgodnie z normami SAAMI Wskaźniki w zestawie: Wskaźnik "Go": Potwierdza minimalny rozmiar komory Wskaźnik "No-Go": Identyfikuje nadmierny rozmiar komory Opcje kalibrów: Dostępne w różnych kalibrach, aby pasowały do różnych broni. Opinie klientów: Nasi klienci konsekwentnie chwalą zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go za ich precyzję i niezawodność. Wiele osób docenia dołączenie obu wskaźników w jednym zestawie, co upraszcza proces sprawdzania luzu komory. Trwała plastikowa walizka jest również podkreślana jako wygodna cecha do przechowywania i transportu. Włączenie zestawów wskaźników Clymer Go & No-Go do rutyny konserwacji broni zapewnia, że Twoje karabiny działają w bezpiecznych parametrach luzu komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



## Cechy

- Nazwa: [CLYMER 7.62X54R HEADSPACE GAUGE KIT STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000047
- Nr prod.: GONG7.62X54R
- Długość: 073"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 7.62x54R
- Nabój: 7.62 x 54 mm Russian
- Styl: Gauge Kit
- Szerokość: 0.47"
- Waga lufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.47"
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm
- UPC: GONG7.62X54R

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Zestawy wskaźników GO/NOGO CLYMER 7.62X54R Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

# Zestawy wskaźników GO/NOGO CLYMER 7.62X54R

## Instrukcja bezpieczeństwa

### Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu wskaźników GO/NOGO CLYMER 7.62X54R. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie zestawu wskaźników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem produktu.

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że wskaźniki są używane w bezpiecznym środowisku, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź wskaźniki pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych wskaźników.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i amunicji.
- Używaj wskaźników wyłącznie do ich zamierzonego celu, jakim jest sprawdzanie luzu komory w broni strzelającej kal. 7.62x54R.
- Przechowuj zestaw wskaźników w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

### Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem wskaźników.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania wskaźników.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wskaźników w jakikolwiek sposób.
- Używaj wskaźników tylko z bronią, która jest kompatybilna z amunicją kal. 7.62x54R.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo używać wskaźników, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub specjalistą.

### Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

#### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz czyste i dobrze oświetlone miejsce pracy.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym wskaźniki GO i NOGO z zestawu.

#### 2. Sprawdzanie luzu komory:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Jeśli to możliwe, usuń zamek lub zamek z broni.
- Włóż wskaźnik GO do komory broni.
- Spróbuj zamknąć zamek. Jeśli zamek zamyka się łatwo, luz komory jest akceptowalny.
- Następnie włóż wskaźnik NOGO do komory.
- Spróbuj ponownie zamknąć zamek. Jeśli zamek się nie zamyka, luz komory mieści się w akceptowalnych granicach.
- Jeśli zamek zamyka się na wskaźniku NOGO, nie używaj broni, dopóki nie zostanie ona sprawdzona przez wykwalifikowanego rusznikarza.

#### 3. Po użyciu:

- Po użyciu oczyść wskaźniki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wskaźniki w ich futerałach, aby chronić je przed uszkodzeniem.

### Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźników do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

### Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących zestawu wskaźników GO/NOGO CLYMER 7.62X54R, skontaktuj się z detalistą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z zestawem wskaźników GO/NOGO CLYMER 7.62X54R. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i konsultuj się z profesjonalistami, gdy masz wątpliwości. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)