

GO & NO-GO HEADSPACE GAUGE SETS - CLYMER 300 AAC BLACKOUT HEADSPACE GAUGE KIT STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Zestawy wskaźników headspace w popularnych kalibrach karabinów i pistoletów

ZESTAWY WSKAŹNIKÓW CLYMER GO & NO-GO Zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go są niezbędnymi narzędziami dla rusznikarzy i entuzjastów broni palnej, zaprojektowanymi do dokładnego pomiaru i zapewnienia prawidłowego luzu komory w karabinach. Te wskaźniki weryfikują, czy komora broni spełnia normy Instytutu Producentów Broni Sportowej i Amunicji (SAAMI), co zapewnia bezpieczne i niezawodne działanie. Kluczowe cechy: Precyzyjny pomiar: Każdy wskaźnik jest precyzyjnie obrabiany z wysokiej jakości stali zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne oceny wymiarów komory. Kompletny zestaw: Każdy zestaw zawiera jeden wskaźnik "Go" i jeden wskaźnik "No-Go" dla konkretnego kalibru, co pozwala na dokładną ocenę rozmiaru komory broni. Trwałe przechowywanie: Wskaźniki są dostarczane w praktycznej, trwałej plastikowej walizce, co zapewnia ochronę i łatwą organizację. Specyfikacje: Materiał: Obrabiana stal Normy: Wyprodukowano zgodnie z normami SAAMI Wskaźniki w zestawie: Wskaźnik "Go": Potwierdza minimalny rozmiar komory Wskaźnik "No-Go": Identyfikuje nadmierny rozmiar komory Opcje kalibrów: Dostępne w różnych kalibrach, aby pasowały do różnych broni. Opinie klientów: Nasi klienci konsekwentnie chwalą zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go za ich precyzję i niezawodność. Wiele osób docenia dołączenie obu wskaźników w jednym zestawie, co upraszcza proces sprawdzania luzu komory. Trwała plastikowa walizka jest również podkreślana jako wygodna cecha do przechowywania i transportu. Włączenie zestawów wskaźników Clymer Go & No-Go do rutyny konserwacji broni zapewnia, że Twoje karabiny działają w bezpiecznych parametrach luzu komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 300 AAC BLACKOUT HEADSPACE GAUGE KIT STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000075
- Nr prod.: GONG300BLACK
- Długość: 2.574"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 300 AAC Blackout
- Nabój: 300 AAC Blackout
- Styl: Gauge Kit
- Szerokość: 0.365"
- Waga lufy: 0.2 lbs
- Wysokość: 0.365"
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 81mm
- Szerokość wysyłki: 3mm
- Długość wysyłki: 18mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Zestaw Wskaźników GO/NOGO Clymer 300 AAC Blackout Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

Zestaw Wskaźników GO/NOGO Clymer 300 AAC Blackout Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Wskaźników GO/NOGO Clymer 300 AAC Blackout. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w dokładnym sprawdzeniu długości komory Twojej broni, aby upewnić się, że spełnia normy SAAMI. Prawidłowe użycie tego zestawu wskaźników jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa i wydajności podczas osadzania nowego lufy.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z wskaźnikami ostrożnie, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Upewnij się, że wskaźniki są czyste i wolne od przeszkód przed użyciem.
- Przechowuj zestaw wskaźników w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźniki pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych wskaźników.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wskaźników tylko do ich zamierzonego celu — sprawdzania luzu komory.
- Nie próbuj modyfikować wskaźników w jakikolwiek sposób.
- Zawsze zakładaj odpowiednie okulary ochronne podczas pracy z bronią.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem wskaźników.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak używać wskaźników, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Oczyszcz komorę broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub osady.

2. Użycie wskaźnika Go

- Włóż wskaźnik Go do komory broni.
- Jeśli wskaźnik pasuje ciasno i zamek całkowicie się zamyka, luz komory jest akceptowalny.
- Jeśli zamek się nie zamyka, luz komory jest za krótki.

3. Użycie wskaźnika NoGo

- Wyjmij wskaźnik Go i włóż wskaźnik NoGo do komory.
- Jeśli zamek się nie zamyka z wskaźnikiem NoGo, luz komory jest akceptowalny.
- Jeśli zamek się zamyka, luz komory jest za długi i konieczne są korekty.

4. Pielęgnacja po Użyciu

- Oczyszcz wskaźniki po użyciu, aby utrzymać ich dokładność i długowieczność.
- Przechowuj wskaźniki w dostarczonej plastikowej walizce.

Instrukcje Utylizacji

- Podczas utylizacji zestawu wskaźników przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów elektronicznych i metali.
- Jeśli wskaźniki są uszkodzone lub nieużyteczne, upewnij się, że są utylizowane w sposób, który zapobiega obrażeniom innych osób.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania tego produktu, skonsultuj się z witryną internetową producenta lub skontaktuj się z lokalnym dealerem.

Przestrzegając tych wytycznych i środków ostrożności, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Zestawu Wskaźników GO/NOGO Clymer 300 AAC Blackout. Bądź bezpieczny i ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl