

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 224 VALYRIE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni potwierdzić, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmierną długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy niewypały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są one niezbędne podczas osadzania nowych luf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, zapewniając dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, hartowana stal zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Hartowana stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki wybór dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: CLYMER NO GO 224 VALYRIE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184000078
- Nr prod.: NG224VALK
- Nabój: 224 Valkyrie
- Styl: No Go Gauge
- Waga dostawy: 0.025kg
- Wysokość wysyłki: 22mm
- Szerokość wysyłki: 22mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Clymer NoGo Headspace Gauges. Te precyzyjne narzędzia są zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w potwierdzeniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wskaźników Clymer NoGo Headspace Gauges zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wskaźników przed użyciem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z bronią.
- Upewnij się, że narzędzia są używane w odpowiednich warunkach, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zanim użyjesz wskaźnika, upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zawsze sprawdzaj, czy wskaźnik jest odpowiedni do kalibru broni, z którą pracujesz.
- Nie używaj uszkodzonych lub zardzewiałych wskaźników.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użycia, zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Użycie Wskaźnika:

- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi gładko i nie napotyka oporu.
- Jeśli wskaźnik nie wchodzi lub wchodzi z trudem, oznacza to, że komora może być zbyt długa.

3. Po Użyciu:

- Po zakończeniu użycia, dokładnie oczyść wskaźnik i przechowuj go w odpowiednim miejscu.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem uszkodzeń i zużycia.

Instrukcje Utylizacji

- Nieużywane lub uszkodzone wskaźniki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźników do zwykłych pojemników na śmieci.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Clymer NoGo Headspace Gauges, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, użytkownicy mogą zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Clymer NoGo Headspace Gauges. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie użytkowanie narzędzi jest kluczowe dla uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl