

# NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 6.5MM CREEDMOOR HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

## Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni potwierdzić, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmierną długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy niewypały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są one niezbędne podczas osadzania nowych luf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, zapewniając dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, hartowana stal zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Hartowana stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki wybór dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



## Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 6.5MM CREEDMOOR HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000080
- Nr prod.: NG6.5CREED
- Nabój: 6.5 Creedmoor, 22 Creedmoor, 6mm Creedmoor
- Styl: No Go Gauge
- Waga dostawy: 0.036kg
- Wysokość wysyłki: 21mm
- Szerokość wysyłki: 21mm
- Długość wysyłki: 59mm

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane, aby wspierać rusznikarzy w potwierdzaniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźników headspace tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj narzędzia w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest w stanie spoczynku i nie załadowana przed użyciem wskaźników headspace.
- Zawsze wykonuj pomiary w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie stosuj siły podczas wprowadzania wskaźników do komory; powinny one wchodzić gładko.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje, nie kontynuuj używania broni. Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Przechowuj wskaźniki w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest odpowiedni dla kalibru twojej broni.

### 2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik headspace do komory broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi gładko i nie jest zbyt luźny ani zbyt ciasny.
- Zmierz długość komory zgodnie z instrukcjami producenta.

### 3. Po użyciu:

- Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wskaźnik z komory.
- Oczyszcz wskaźnik z wszelkich zanieczyszczeń przed przechowywaniem.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku uszkodzenia lub zużycia, wskaźniki headspace należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźników do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki surowców wtórnych.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub specjalistą ds. broni.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)