

GO & NO-GO HEADSPACE GAUGE SETS - CLYMER 6.5X47MM LAPUA HEADSPACE GAUGE KIT STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Zestawy wskaźników headspace w popularnych kalibrach karabinów i pistoletów

ZESTAWY WSKAŹNIKÓW CLYMER GO & NO-GO Zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go są niezbędnymi narzędziami dla rusznikarzy i entuzjastów broni palnej, zaprojektowanymi do dokładnego pomiaru i zapewnienia prawidłowego luzu komory w karabinach. Te wskaźniki weryfikują, czy komora broni spełnia normy Instytutu Producentów Broni Sportowej i Amunicji (SAAMI), co zapewnia bezpieczne i niezawodne działanie. Kluczowe cechy: Precyzyjny pomiar: Każdy wskaźnik jest precyzyjnie obrabiany z wysokiej jakości stali zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne oceny wymiarów komory. Kompletny zestaw: Każdy zestaw zawiera jeden wskaźnik "Go" i jeden wskaźnik "No-Go" dla konkretnego kalibru, co pozwala na dokładną ocenę rozmiaru komory broni. Trwałe przechowywanie: Wskaźniki są dostarczane w praktycznej, trwałej plastikowej walizce, co zapewnia ochronę i łatwą organizację. Specyfikacje: Materiał: Obrabiana stal Normy: Wyprodukowano zgodnie z normami SAAMI Wskaźniki w zestawie: Wskaźnik "Go": Potwierdza minimalny rozmiar komory Wskaźnik "No-Go": Identyfikuje nadmierny rozmiar komory Opcje kalibrów: Dostępne w różnych kalibrach, aby pasowały do różnych broni. Opinie klientów: Nasi klienci konsekwentnie chwalą zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go za ich precyzję i niezawodność. Wiele osób docenia dołączenie obu wskaźników w jednym zestawie, co upraszcza proces sprawdzania luzu komory. Trwała plastikowa walizka jest również podkreślana jako wygodna cecha do przechowywania i transportu. Włączenie zestawów wskaźników Clymer Go & No-Go do rutyny konserwacji broni zapewnia, że Twoje karabiny działają w bezpiecznych parametrach luzu komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 6.5X47MM LAPUA HEADSPACE GAUGE KIT STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000081
- Nr prod.: GONG65X47LAP
- Długość: 3.234"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 6.5x47mm Lapua
- Nabój: 6.5 x 47 mm Lapua
- Styl: Gauge Kit
- Szerokość: 0.465"
- Waga lufy: 0.2 lbs
- Wysokość: 0.465"
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 102mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Wskaźników Clymer Go & NoGo](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Wskaźników Clymer Go & NoGo

Wprowadzenie

Zestawy wskaźników Clymer Go & NoGo są kluczowymi narzędziami dla rusznikarzy i entuzjastów broni palnej, które pomagają w precyzyjnym pomiarze luzu komory w karabinach. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj zestaw w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan wskaźników; uszkodzone lub zużyte wskaźniki mogą prowadzić do błędnych pomiarów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze używaj wskaźników w odpowiednich kalibrach dla twojej broni.
- Przed użyciem upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Nie używaj wskaźników, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Podczas pomiarów zachowuj ostrożność, aby uniknąć przypadkowego kontaktu z bronią.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do pomiaru:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i czysta.
- Wybierz odpowiedni wskaźnik "Go" lub "NoGo" dla danego kalibru.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik "Go" do komory broni. Powinien on wejść bez oporu.
- Następnie użyj wskaźnika "NoGo". Jeśli wskaźnik nie wejdzie do komory, oznacza to, że luz komory jest odpowiedni.
- Jeśli wskaźnik "NoGo" wejdzie do komory, należy skonsultować się z rusznikarzem w celu dalszej oceny.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu umieść wskaźniki w dostarczonej plastikowej walizce, aby zapewnić ich ochronę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Zestaw wskaźników Clymer Go & NoGo powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj wskaźników do ogólnych śmieci, jeśli są one uszkodzone lub nie nadają się do użytku.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zestawy wskaźników Clymer Go & NoGo są niezbędnym narzędziem dla każdego rusznikarza. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie i utrzymanie sprzętu w dobrym stanie. Używaj ich odpowiedzialnie i zawsze miej na uwadze bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl