

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100223
- Nr prod.: NGBR
- Długość: 1.317"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 6mm BR
- Nabój: 22 BR (Benchrest) Remington, 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.46"
- Waga łufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.46"
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 119mm
- Długość wysyłki: 178mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 6MM BR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 6MM BR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 6MM BR. Produkt ten został zaprojektowany w celu dokładnego pomiaru i testowania długości komory Twojej broni. Prawidłowe korzystanie z tego wskaźnika jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i skutecznego procesu osadzania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną i powiązane narzędzia z ostrożnością.
- Upewnij się, że znasz swoją broń i jej działanie przed użyciem tego wskaźnika.
- Używaj wskaźnika w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, wolnym od rozproszeń.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących broni palnej i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze sprawdzaj odstęp zaporowy przed oddaniem strzału z używanej broni, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wskaźnik jest prawidłowo oznaczony jako "Go" lub "NoGo", aby uniknąć nieporozumień.
- Używaj wskaźnika tylko dla określonych kalibrów: 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington oraz 22 BR (Benchrest) Remington.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wskaźnika w jakikolwiek sposób.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo używać wskaźnika, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią palną.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie przed użyciem.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do procesu pomiaru.

2. Użycie Wskaźnika:

- Włóż wskaźnik NoGo do komory broni.
- Upewnij się, że wskaźnik pasuje ciasno, ale nie wymuszaj go na siłę.
- Jeśli wskaźnik nie zamyka się całkowicie, odstęp zaporowy jest akceptowalny. Jeśli zamyka się całkowicie, odstęp zaporowy jest zbyt duży i wymagana jest dalsza inspekcja.

3. Po Użyciu:

- Ostrożnie wyjmij wskaźnik z komory.
- Po użyciu oczyść wskaźnik, aby zachować jego dokładność i trwałość.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać. Utylizuj go odpowiedzialnie.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania tego produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi kanałami wsparcia dostępnymi w Twoim regionie. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu. Twoje ostrożne obchodzenie się i prawidłowe korzystanie z WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 6MM BR przyczyni się do zapewnienia bezpiecznego doświadczenia strzeleckiego.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl