

# NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 22 WRF HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

## Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



## Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 22 WRF HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100231
- Nr prod.: NG22WRFM
- Długość: 0.75"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 22 WRF
- Nabój: 22 WRF, 17 HMR, 22 RF
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.284"
- Waga łufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.284"
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

# CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Instrukcja Bezpieczeństwa

## Wprowadzenie

Clymer NoGo Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności broni. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania wskaźników pomiarowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźników tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzia w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan wskaźników przed użyciem. Wszelkie uszkodzenia mogą wpłynąć na dokładność pomiarów.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana przed użyciem wskaźnika.
- Nie używaj wskaźników, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących pomiarów headspace.
- Nie stosuj siły podczas pomiarów, aby uniknąć uszkodzenia wskaźnika lub broni.
- Zawsze przechowuj wskaźniki w oryginalnym opakowaniu lub w dedykowanym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do użycia

- Upewnij się, że posiadasz odpowiedni kaliber wskaźnika dla swojej broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

### 2. Użycie wskaźnika

- Umieść wskaźnik w komorze broni.
- Delikatnie sprawdź, czy wskaźnik pasuje do komory.
- Jeśli wskaźnik nie wchodzi łatwo, oznacza to, że komora może być za długa, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

### 3. Po użyciu

- Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wskaźnik z komory.
- Oczyszcz wskaźnik z wszelkich zanieczyszczeń i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku uszkodzenia wskaźnika, nie próbuj go naprawiać. Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Zawsze upewnij się, że wskaźniki są utylizowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami ochrony środowiska.

## Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użycia wskaźników Clymer NoGo Headspace Gauges, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wskazówek, użytkownicy mogą zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Clymer NoGo Headspace Gauges, a także maksymalizować wydajność swojej broni.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)