

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych luf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100264
- Nr prod.: NG300WSM
- Długość: 1.885"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 300 WSM
- Nabój: 300 WSM (Winchester Short Mag), 270 WSM (Winchester Short Mag), 338 Winchester Magnum, 325 WSM (Winchester Short Mag)
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.53"
- Waga lufy: 0.2 lbs
- Wysokość: 0.53"
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 56mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 WSM
HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego i dokładnego pomiaru długości komory broni podczas osadzania nowej lufy lub sprawdzania używanej broni. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że używasz produktu w bezpiecznym środowisku.
- Używaj wskaźnika wyłącznie do jego zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, natychmiast zaprzestań używania i poszukaj odpowiednich środków zaradczych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed pomiarem odstępu zaporowego.
- Zawsze sprawdzaj odstęp zaporowy przed oddaniem strzału z używanej broni.
- Używaj okularów ochronnych podczas korzystania z wskaźnika, aby zapobiec urazom.
- Nie wymuszaj wskaźnika w komorze; powinien pasować ciasno, ale nie wymagać nadmiernej siły.
- Utrzymuj bezpieczną odległość od innych podczas używania wskaźnika, zwłaszcza podczas pomiaru odstępu zaporowego w broni.
- Jeśli nie jesteś pewien procesu pomiaru, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do procesu pomiaru.

2. Używanie Wskaźnika:

- Włóż wskaźnik NOGO do komory broni.
- Delikatnie wciśnij wskaźnik do komory, aż się zatrzyma.
- Jeśli zamek zamyka się na wskaźniku NOGO, oznacza to, że odstęp zaporowy jest zbyt duży i może być niebezpieczny do strzału.
- Jeśli zamek się nie zamyka, odstęp zaporowy jest akceptowalny.
- Po zakończeniu pomiaru usuń wskaźnik z komory.

3. Czyszczenie i Konserwacja:

- Po użyciu wyczyść wskaźnik miękką szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia lub olej.
- Przechowuj wskaźnik w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużywalne wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest wykonany z metalu lub zawiera materiały niebezpieczne. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, który znajduje się w opakowaniu produktu lub u sprzedawcy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i poszukuj profesjonalnej pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące jakiegokolwiek aspektu korzystania z tego produktu. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl