

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 300 SAVAGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni potwierdzić, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmierną długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy niewypały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są one niezbędne podczas osadzania nowych luf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, zapewniając dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, hartowana stal zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Hartowana stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki wybór dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: CLYMER NO GO 300 SAVAGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184100266
- Nr prod.: NG300SAV
- Nabój: 300 Savage
- Styl: No Go Gauge
- Waga dostawy: 0.036kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 SAVAGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 SAVAGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 SAVAGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Produkt ten jest niezbędny do dokładnego pomiaru i testowania długości komory w Twojej broni. Jest to kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej i skutecznej komory podczas osadzania nowej lufy lub sprawdzania używanej broni. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zgodność z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa produktów UE (GPSR).

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się i zrozum wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że wskaźnik jest odpowiedni do konkretnego kalibru i stylu wskaźnika Twojej broni.
- Sprawdź wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wskaźnika wyłącznie do jego zamierzonego celu: pomiaru odstępu zaporowego w broni.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać wskaźnika samodzielnie.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem wskaźnika.
- Noś okulary ochronne podczas używania wskaźnika, aby zapobiec urazom spowodowanym ewentualnymi odłamkami.
- Przestrzegaj wszystkich wytycznych producenta dotyczących konkretnej broni, z którą używasz wskaźnika.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia i sprzęt do użycia wskaźnika.

2. Użycie Wskaźnika

- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Upewnij się, że wskaźnik pasuje ciasno, ale nie wymaga nadmiernej siły.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje, nie wymuszaj go. Może to wskazywać na problem z komorą.

3. Interpretacja Wyników

- Jeśli wskaźnik wskazuje "Go", komora mieści się w akceptowalnych granicach.
- Jeśli wskaźnik wskazuje "NoGo", komora może być zbyt długa i powinna zostać sprawdzona przez wykwalifikowanego rusznikarza.

4. Po Użyciu

- Ostrożnie wyjmij wskaźnik z komory.
- Wyczyść wskaźnik, aby zachować jego dokładność i trwałość.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi regulacjami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 SAVAGE HEADSPACE GAUGE STEEL, prosimy o kontakt z punktem kontaktowym producenta. Upewnij się, że masz szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje gotowe do uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl