

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 7X57MM MAUSER HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 7X57MM MAUSER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100281
- Nr prod.: NG7X57
- Długość: 1.952"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 7x57mm Mauser
- Nabój: 7 mm Mauser (7 x 57 mm Mauser), 257 Roberts
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.43"
- Waga łufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.43"
- Waga dostawy: 0.036kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Clymer NoGo Headspace Gauges. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w potwierdzeniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj narzędzi wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Nie używaj narzędzi, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem wskaźników upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Nie przekraczaj maksymalnych wartości headspace określonych przez producenta broni.
- Używaj wskaźników w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić dokładność pomiarów.
- Nie próbuj modyfikować wskaźników ani używać ich w sposób, do którego nie zostały zaprojektowane.
- Przechowuj wskaźniki w oryginalnym opakowaniu lub w innym bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni wskaźnik dla kalibru broni, z którą pracujesz.
- Sprawdź, czy broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik pasuje do komory. Jeśli wskaźnik nie wchodzi gładko, może to oznaczać, że komora jest zbyt długa.
- Jeśli wskaźnik wchodzi zbyt luźno, oznacza to, że komora może być zbyt krótka.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu użycia wskaźników, wyjmij je z broni.
- Oczyszcz wskaźniki z wszelkich zanieczyszczeń i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku uszkodzenia wskaźników, nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacji, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego sposobu pozbycia się narzędzi metalowych.
- Upewnij się, że wszelkie odpady są usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Clymer NoGo Headspace Gauges. Pamiętaj, że odpowiedzialne używanie narzędzi to klucz do ich długowieczności i efektywności.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl