

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 30-30 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: CLYMER NO GO 30-30 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184100301
- Nr prod.: NG3030WCF
- Długość: 0.73"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 30-30 Winchester NO GO
- Nabój: 30-30 Winchester, 357 Herrett, 219 Donaldson Wasp, 219 Zipper, 32 Winchester Special, 25-35 Winchester, 7-30 Waters, 30 Herrett, 303 Savage, 307 Winchester, 32-40 Winchester, 356 Winchester, 375 Winchester
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.4"
- Waga łufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.4"
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 66mm
- Długość wysyłki: 64mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Clymer NoGo Headspace Gauges. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w zapewnieniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźników zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan wskaźników, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących użycia i konserwacji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem wskaźnika.
- Nie używaj wskaźników, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią.
- Nie używaj wskaźników w warunkach, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgoć.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia i materiały.

2. Użycie wskaźnika:

- Umieść wskaźnik w komorze broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik pasuje prawidłowo, nie powinien być ani zbyt luźny, ani zbyt ciasny.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje, może to wskazywać na nadmierną długość komory.

3. Po użyciu:

- Po zakończeniu użycia, przechowuj wskaźnik w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźników do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Clymer NoGo Headspace Gauges, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty związane z ich użyciem, zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używając Clymer NoGo Headspace Gauges, przyczyniasz się do bezpieczniejszego korzystania z broni.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl