

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 30-40 KRAG HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni potwierdzić, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmierną długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy niewypały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są one niezbędne podczas osadzania nowych luf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, zapewniając dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, hartowana stal zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Hartowana stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki wybór dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: CLYMER NO GO 30-40 KRAG HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184100303
- Nr prod.: NG30/40KRAG
- Nabój: 303 British, 30-40 Krag
- Styl: No Go Gauge
- Waga dostawy: 0.014kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Clymer NoGo Headspace Gauges. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w potwierdzeniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźników headspace tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami do broni palnej.
- Przechowuj wskaźniki w suchym miejscu, w którym nie będą narażone na uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj wskaźniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Używaj wskaźników w dobrze oświetlonym i czystym obszarze roboczym.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest w pełni rozładowana przed użyciem wskaźnika headspace.
- Nie używaj wskaźników, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Nie stosuj siły podczas używania wskaźników; powinny one pasować do komory bez oporu.
- Zawsze stosuj odpowiednie okulary ochronne i rękawice podczas pracy z narzędziami do broni.
- Przechowuj wskaźniki w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Oczyszcz komorę broni z zanieczyszczeń i pozostałości.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik NoGo do komory broni.
- Upewnij się, że wskaźnik wchodzi gładko, bez oporu.
- Jeśli wskaźnik wchodzi do komory, oznacza to, że headspace jest zbyt duży i broń wymaga uwagi specjalisty.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu użycia, wyjmij wskaźnik i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj wskaźniki pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używane wskaźniki, które są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku, powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźników do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Podsumowanie

Clymer NoGo Headspace Gauges to niezastąpione narzędzia dla każdego rusznikarza. Przestrzeganie powyższych instrukcji i zasad bezpieczeństwa zapewnia nie tylko bezpieczeństwo użytkownika, ale także prawidłowe funkcjonowanie broni. Dziękujemy za wybór naszych produktów i życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl