

# NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

## Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



## Cechy

- Nazwa: CLYMER NO GO 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184100311
- Nr prod.: NG30/06SPR
- Długość: 2.291"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 30-06 Springfield
- Nabój: 30-06 Springfield, 6.5-06, 270 Winchester, 8 mm-06, 338-06, 35 Whelen, 25-06 Remington
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.445"
- Waga łufy: 0.2 lbs
- Wysokość: 0.445"
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 23mm
- Długość wysyłki: 58mm

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WSKAŹNIKI ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 3006 SPRINGFIELD](#)
- [O nas](#)

# WSKAŹNIKI ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 3006 SPRINGFIELD

## Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa

### Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wskaźnika Clymer NoGo Headspace Gauge do potrzeb związanych z bronią palną. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią prawidłowe użytkowanie i obsługę wskaźnika. Przestrzegając tych wytycznych, można zapewnić bezpieczną i skuteczną eksploatację, minimalizując ryzyko.

### Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik jest używany wyłącznie do zamierzonego celu: pomiaru headspace w broni palnej.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie, zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącego broni palnej.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed każdym użyciem sprawdź wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek wady, nie używaj wskaźnika.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić długowieczność.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i związanych z nią akcesoriów.

### Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem wskaźnika headspace.
- Używaj okularów ochronnych podczas pomiaru headspace, aby chronić się przed potencjalnymi odłamkami lub wypadkami.
- Upewnij się, że znajdujesz się w dobrze oświetlonym miejscu, aby dokładnie odczytać pomiary.
- Nie wymuszaj wskaźnika w komorze; powinien pasować ciasno, ale nie wymagać nadmiernej siły.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje prawidłowo, nie próbuj go modyfikować. Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.
- Trzymaj ręce i palce z dala od komory podczas wkładania lub wyjmowania wskaźnika.

### Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

#### 1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana, bez amunicji w komorze lub magazynku.
- Oczyszczyć komorę broni palnej, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przeszkody.

#### 2. Używanie wskaźnika

- Wybierz odpowiedni wskaźnik Clymer NoGo Headspace Gauge dla swojego konkretnego kalibru (np. 3006 Springfield).
- Ostrożnie włóż wskaźnik do komory broni palnej.
- Delikatnie wciśnij wskaźnik do komory, aż się zatrzyma.
- Spróbuj zamknąć zamek na wskaźniku.
  - Jeśli zamek zamyka się całkowicie, oznacza to, że komora jest zbyt długa i może być niebezpieczna w użyciu.
  - Jeśli zamek się nie zamyka, headspace mieści się w akceptowalnych granicach.

#### 3. Pielęgnacja po użyciu

- Wyjmij wskaźnik z komory po zakończeniu testu.
- Wyczyść wskaźnik miękką szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowuj wskaźnik w jego ochronnym etui lub wyznaczonym miejscu.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony ponad naprawę, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania wskaźnika Clymer NoGo Headspace Gauge, skonsultuj się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

## **Podsumowanie**

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz skutecznie i bezpiecznie korzystać z wskaźnika Clymer NoGo Headspace Gauge. Pamiętaj, że odpowiednie praktyki bezpieczeństwa dotyczące broni palnej są kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa osób wokół Ciebie. Zawsze bądź poinformowany i ostrożny podczas obsługi broni palnej i jej akcesoriów.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)