

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni potwierdzić, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmierną długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy niewypały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są one niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, zapewniając dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, hartowana stal zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Hartowana stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki wybór dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100321
- Nr prod.: NGBLT
- Nabój: 300 Winchester Magnum, 350 Remington Mag, 375 H&H Magnum
- Styl: No Go Gauge
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO BELTED
MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Produkt ten jest zaprojektowany, aby pomóc w dokładnym pomiarze i testowaniu długości komory Twojej broni, zapewniając bezpieczne i precyzyjne dopasowanie lufy. Ta instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem wskaźnika odstępu zaporowego.
- Upewnij się, że wskaźnik jest zgodny z Twoim konkretnym kalibrem broni przed użyciem.
- Sprawdź wskaźnik pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić długowieczność.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wskaźnika odstępu zaporowego tylko do jego zamierzonego celu: pomiaru odstępu zaporowego w broni palnej.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas korzystania z wskaźnika.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed pomiarem odstępu zaporowego.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wskaźnika w jakikolwiek sposób.
- Jeśli napotkasz trudności podczas pomiaru, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.
- Bądź świadomy specyficznych cech i wymagań operacyjnych swojej broni podczas korzystania z wskaźnika.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt.

2. Używanie Wskaźnika

- Wybierz odpowiedni wskaźnik NOGO dla swojego kalibru broni (np. 300 Winchester Magnum, 375 H&H Magnum).
- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Delikatnie zamknij zamek w broni. Zamek nie powinien zamknąć się całkowicie, jeśli odstęp zaporowy jest prawidłowy.
- Jeśli zamek zamyka się całkowicie, oznacza to, że komora może być zbyt długa i wymaga regulacji.

3. Po Użyciu

- Wyjmij wskaźnik z komory po pomiarze.
- Wyczyść wskaźnik miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wskaźnik w jego przeznaczonej obudowie lub miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest uszkodzony lub nie działa.
- Sprawdź z lokalnymi służbami zarządzania odpadami właściwe metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zamieszczonymi na opakowaniu lub w dołączonej dokumentacji.

Ta instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo oraz wydajność swojej broni. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl