

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 9MM LUGER HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 9MM LUGER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100341
- Nr prod.: NG9MMLUG
- Długość: 0.786"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 9mm Luger
- Nabój: 9 mm Luger
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.375"
- Waga łufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.375"
- Waga dostawy: 0.009kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 20mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla Wskaźników Odstępu Zaporowego Clymer No Go 9mm Luger](#)
- [O nas](#)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla Wskaźników Odstępu Zaporowego Clymer No Go 9mm Luger

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźników Odstępu Zaporowego Clymer No Go 9mm Luger. Produkt ten został zaprojektowany w celu dokładnego pomiaru i testowania długości komory Twojej broni, zapewniając bezpieczny i precyzyjny proces osadzania. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj wskaźnika odstępu zaporowego w dobrze oświetlonym i czystym miejscu pracy, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed użyciem tego wskaźnika.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli wydaje się uszkodzony lub jeśli oznaczenia są nieczytelne.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj wskaźnika tylko do jego zamierzonego celu: pomiaru odstępu zaporowego w broni palnej.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony, w tym ochronę oczu, podczas pracy z bronią.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem wskaźnika.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wskaźnika w jakikolwiek sposób.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak używać wskaźnika, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub ekspertem ds. broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zweryfikuj, że wskaźnik odstępu zaporowego jest czysty i wolny od przeszkód.

2. Używanie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik No Go do komory broni.
- Delikatnie zamknij zamek na wskaźniku. Jeśli zamek zamyka się całkowicie, oznacza to, że komora jest poza specyfikacją i może być niebezpieczna w użyciu.
- Jeśli zamek nie zamyka się na wskaźniku, komora jest w dopuszczalnych granicach.

3. Po użyciu:

- Po użyciu usuń wskaźnik z komory i oczyść go zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym ekspertem ds. broni palnej lub zapoznaj się z wytycznymi producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić prawidłowe użytkowanie Wskaźników Odstępu Zaporowego Clymer No Go 9mm Luger. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest najważniejsze. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wytycznych zawartych w tym dokumencie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl