

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni potwierdzić, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmierną długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy niewypały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są one niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, zapewniając dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, hartowana stal zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Hartowana stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki wybór dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100391
- Nr prod.: NG38SUPN
- Nabój: 38 Super
- Styl: No Go Gauge
- Waga dostawy: 0.014kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 53mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO NOGO CLYMER NO GO 38
SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL. Ten produkt został zaprojektowany, aby pomóc zapewnić bezpieczne i dokładne pomiary długości komory twojej broni. Jest to kluczowe dla zapewnienia ciasnej, dokładnej i bezpiecznej komory, zwłaszcza podczas osadzania nowej lufy lub sprawdzania używanej broni przed strzelaniem. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu, którym jest pomiar headspace w broni palnej.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i powiązanymi narzędziami ostrożnie i zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z wszelkimi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa związanymi z tym produktem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem wskaźnika.
- Używaj wskaźnika tylko w bezpiecznym otoczeniu, wolnym od rozproszeń.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi używania wskaźnika, aby uniknąć błędnych pomiarów.
- Nie zmuszaj wskaźnika do komory; powinien pasować bez nadmiernego nacisku.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje prawidłowo, nie próbuj go modyfikować w żaden sposób.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem broni palnej i powiązanych narzędzi, w tym przypadkowego wystrzału.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyczyść obszar komory broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przeszkody.

2. Używanie Wskaźnika:

- Wybierz odpowiedni wskaźnik Clymer No Go dla kal. 38 Super.
- Delikatnie włóż wskaźnik do komory broni.
- Upewnij się, że wskaźnik jest całkowicie osadzony w komorze bez zmuszania go.
- Sprawdź oznaczenie wskaźnika; powinno wskazywać "NoGo", jeśli komora mieści się w specyfikacjach. Jeśli pasuje łatwo, komora może być zbyt długa i wymagać regulacji.

3. Po Użyciu:

- Ostrożnie usuń wskaźnik z komory.
- Wyczyść wskaźnik po użyciu, aby zachować jego dokładność i długowieczność.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec wszelkim potencjalnym zagrożeniom.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO NOGO CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub dokumentacji.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z tego produktu. Twoje przestrzeganie tych wytycznych przyczynia się do bezpieczniejszego otoczenia dla wszystkich użytkowników.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl