

GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 40 S&W GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne do dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Clymer Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji minimalnych bezpiecznych wymiarów komory karabinów i strzelb. Odpowiedni headspace jest kluczowy dla zapewnienia, że broń może bezpiecznie załadować i wystrzelić nabój, zapobiegając potencjalnym awariom lub zagrożeniom bezpieczeństwa. Te wskaźniki są niezbędne przy osadzaniu nowych luf, przeprowadzaniu rutynowej konserwacji lub ocenie używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i wiarygodne pomiary. Specyfika kalibrów: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że Twoja broń spełnia minimalne bezpieczne wymiary komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: CLYMER 40 S&W GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184100400
- Nr prod.: G040SW
- Długość: 0.873"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 40 S&W GO
- Nabój: 40 S&W
- Styl: Go Gauge
- Szerokość: 0.42"
- Waga lufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.42"
- Waga dostawy: 0.014kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźników Headspace Go Clymer 40 S&W](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźników Headspace Go Clymer 40 S&W

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika headspace Go Clymer 40 S&W. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zrozumienie jego funkcji. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika headspace wyłącznie do celów określonych w instrukcji.
- Zawsze sprawdzaj stan techniczny wskaźnika przed użyciem. Nie używaj uszkodzonego lub zardzewiałego wskaźnika.
- Przechowuj wskaźnik w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wskaźnik jest odpowiedni do kal. 40 S&W przed użyciem.
- Zawsze używaj wskaźnika w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć błędów podczas pomiarów.
- Przed oddaniem strzału, zawsze sprawdź headspace, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność.
- Nie używaj wskaźnika headspace jako narzędzia do strzelania ani do innych zastosowań, do których nie został zaprojektowany.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i wskaźnik headspace.

2. Mierzenie:

- Włóż wskaźnik headspace do komory broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik pasuje prawidłowo. Powinien być łatwy do włożenia, ale nie powinien być luźny.
- Jeśli wskaźnik nie wchodzi lub wchodzi zbyt łatwo, skonsultuj się z ekspertem lub serwisem.

3. Użytkowanie:

- Używaj wskaźnika wyłącznie w celu pomiaru headspace.
- Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wskaźnik z komory i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- W przypadku uszkodzenia wskaźnika, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów. Skonsultuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wskaźnika headspace, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia lub przedstawicielem producenta. Pamiętaj, aby zawsze mieć na uwadze bezpieczeństwo podczas korzystania z produktów związanych z bronią.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne użytkowanie jest naszym priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl