

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 40 S&W HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 40 S&W HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100401
- Nr prod.: NG40SW
- Długość: 1.25"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 40 S&W
- Nabój: 40 S&W
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.68"
- Waga łufy: 0.02 lbs
- Wysokość: 0.68"
- Waga dostawy: 0.014kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Te precyzyjne narzędzia są zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w potwierdzeniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj wskaźników headspace zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzia w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed każdym użyciem.
- Unikaj stosowania narzędzi, które wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni i narzędzi rusznikarskich.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednie do kalibru broni, z którą pracujesz.
- Podczas używania wskaźników headspace, unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i krawędziami narzędzi.
- Nie używaj narzędzi w warunkach wilgotnych lub mokrych, aby zapobiec korozji.
- Zawsze wykonuj pomiary w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić dokładność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed użyciem wskaźnika, upewnij się, że komora broni jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż wskaźnik headspace do komory broni, upewniając się, że jest on odpowiednio osadzony.
- Sprawdź, czy wskaźnik pasuje do komory. Jeśli wskaźnik jest zbyt luźny lub zbyt ciasny, może to wskazywać na problem z headspace.
- Po zakończeniu pomiarów, delikatnie wyjmij wskaźnik z komory.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku uszkodzenia lub zużycia, nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji narzędzi metalowych i stalowych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES, prosimy o kontakt z lokalnym punktem serwisowym lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Używając CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES, przyczyniasz się do bezpieczeństwa i wydajności swojej broni.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl