

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 44 MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni potwierdzić, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmierną długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy niewypały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są one niezbędne podczas osadzania nowych luf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, zapewniając dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, hartowana stal zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Hartowana stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki wybór dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: CLYMER NO GO 44 MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184100431
- Nr prod.: NG44MGN
- Nabój: 44 Magnum, 44 Special
- Styl: No Go Gauge
- Waga dostawy: 0.014kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Wprowadzenie

Clymer NoGo Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane dla rusznikarzy i entuzjastów broni, które pozwalają na potwierdzenie, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zrozumienie jego funkcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźników zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy wskaźnik jest odpowiedni dla danego kalibru broni.
- Przechowuj wskaźniki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj stan wskaźników pod kątem uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj wskaźników tylko w dobrze oświetlonych pomieszczeniach, aby uniknąć błędów podczas pomiarów.
- Unikaj używania wskaźników, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią.
- Nie używaj wskaźników do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem pomiarów.
- Wybierz odpowiedni wskaźnik dla danego kalibru.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi gładko i nie napotyka oporu.
- Jeśli wskaźnik nie wchodzi lub wchodzi z oporem, może to oznaczać, że komora przekracza bezpieczne wymiary headspace.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wskaźnik z komory.
- Oczyszcz wskaźnik z zanieczyszczeń i przechowuj go w odpowiednim miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku uszkodzenia wskaźnika, nie próbuj go naprawiać. Zniszcz go w sposób bezpieczny.
- Utylizuj wszelkie materiały zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Clymer NoGo Headspace Gauges, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Regularne korzystanie z Clymer NoGo Headspace Gauges zapewnia, że komory twojej broni mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, co zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do instrukcji zawartych w tej ulotce.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl