

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 7.62X54R HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 7.62X54R HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100501
- Nr prod.: NG7.62X54R
- Długość: 0.73"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 7.62x54R
- Nabój: 7.62 x 54 mm Russian
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.47"
- Waga łufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.47"
- Waga dostawy: 0.018kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 20mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Clymer NoGo Headspace Gauges. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w potwierdzeniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zgodne z regulacjami Unii Europejskiej.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzi; uszkodzone lub zużyte wskaźniki powinny być natychmiast wymienione.
- Przechowuj narzędzia w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z bronią.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Przed użyciem wskaźnika upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zawsze używaj wskaźników zgodnych z danym kalibrem broni.
- Nie używaj wskaźników, które wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub wgniecenia.
- Nie stosuj siły podczas pomiarów; wskaźnik powinien wchodzić do komory płynnie.
- Jeśli masz wątpliwości co do użycia wskaźnika, skonsultuj się z doświadczonym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest odpowiedni dla danego kalibru.

2. Użytkowanie:

- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Upewnij się, że wskaźnik wchodzi gładko i nie stawia oporu.
- Sprawdź, czy wskaźnik pasuje do komory. Jeśli wskaźnik nie wchodzi lub jest zbyt luźny, może to oznaczać, że komora jest poza bezpiecznymi tolerancjami headspace.

3. Po użyciu:

- Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wskaźnik z komory.
- Przechowuj wskaźnik w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów metalowych.
- Nie wrzucaj wskaźników do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Clymer NoGo Headspace Gauges. Dziękujemy za dbałość o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad użytkowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl