

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 45 LONG COLT NO-GO GAUGE

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni potwierdzić, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmierną długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy niewypały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są one niezbędne podczas osadzania nowych luf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, zapewniając dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, hartowana stal zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Hartowana stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki wybór dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 45 LONG COLT NO-GO GAUGE](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100511
- Nr prod.: NG45LC
- Nabój: 45 (Long) Colt
- Styl: No Go Gauge
- Waga dostawy: 0.018kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER 45 LONG COLT NOGO GAUGE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER 45 LONG COLT NOGO GAUGE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER 45 LONG COLT NOGO GAUGE. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem wskaźnika, aby zrozumieć niezbędne środki ostrożności.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj odstęp zaporowy przed oddaniem strzału z używanej broni.
- Używaj wskaźnika wyłącznie do zamierzonego celu, którym jest pomiar długości komory broni.
- Trzymaj wskaźnik poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia wskaźnika, nie używaj go i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania pomocy.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki właściwym organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem wskaźnika upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Używaj ochrony oczu podczas pomiaru odstępów zaporowych, aby zapobiec urazom spowodowanym potencjalnymi odłamkami.
- Obsługuj wskaźnik ostrożnie, aby uniknąć upuszczenia lub uszkodzenia.
- Zawsze przechowuj wskaźnik w ochronnym etui, gdy nie jest używany, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wskaźnika w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed każdym użyciem, aby zapewnić dokładne pomiary.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wskaźnika zawartymi w dokumentacji produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.

2. Używanie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik NOGO do komory broni.
- Upewnij się, że wskaźnik jest całkowicie osadzony w komorze.
- Spróbuj zamknąć zamek na wskaźniku.
- Jeśli zamek nie zamyka się całkowicie, odstęp zaporowy mieści się w dopuszczalnych granicach.
- Jeśli zamek zamyka się całkowicie, odstęp zaporowy jest nadmierny i może wskazywać na problem z bezpieczeństwem.

3. Po użyciu:

- Wyjmij wskaźnik z komory.
- Oczyszcz wskaźnik po użyciu, aby utrzymać jego dokładność.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik odpowiedzialnie w wyznaczonym punkcie zbiórki odpadów.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali i precyzyjnych instrumentów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER 45 LONG COLT NOGO GAUGE, proszę skontaktować się z działem obsługi klienta producenta lub zapoznać się z dokumentacją produktu w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z tego produktu. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne doświadczenia dla wszystkich użytkowników.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl