

# GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 12 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

## Absolutnie niezbędne do dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Clymer Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji minimalnych bezpiecznych wymiarów komory karabinów i strzelb. Odpowiedni headspace jest kluczowy dla zapewnienia, że broń może bezpiecznie załadować i wystrzelić nabój, zapobiegając potencjalnym awariom lub zagrożeniom bezpieczeństwa. Te wskaźniki są niezbędne przy osadzaniu nowych luf, przeprowadzaniu rutynowej konserwacji lub ocenie używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i wiarygodne pomiary. Specyfika kalibrów: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że Twoja broń spełnia minimalne bezpieczne wymiary komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



## Cechy

- Nazwa: [CLYMER 12 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184110120
- Nr prod.: G012
- Długość: 1.26"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 12 Gauge Go
- Nabój: 12 Gauge
- Styl: Go Gauge
- Szerokość: 0.788"
- Waga lufy: 0.2 lbs
- Wysokość: 0.788"
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 28mm
- Szerokość wysyłki: 30mm
- Długość wysyłki: 66mm

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Go Clymer 12 Gauge](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Go Clymer 12 Gauge

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika headspace Go Clymer 12 Gauge. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika oraz właściwej obsługi produktu, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić jego efektywność. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika headspace zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność.
- Zawsze sprawdzaj wskaźnik przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Przechowuj wskaźnik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu w systemie Safety Gate Unii Europejskiej.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z lokalnymi władzami.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wskaźnika headspace tylko w połączeniu z odpowiednimi kalibrami, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Nigdy nie używaj wskaźnika headspace jako zamiennika dla profesjonalnych pomiarów w warsztacie.
- Zawsze stosuj ochronę oczu i uszu podczas pracy z bronią.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem wskaźnika headspace.
- Nie używaj wskaźnika headspace w warunkach wilgotnych lub mokrych.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie do Użycia

- Upewnij się, że masz odpowiedni kaliber wskaźnika headspace dla swojej broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

### 2. Mierzenie Długości Komory

- Włóż wskaźnik headspace do komory broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik pasuje prawidłowo. Powinien być w stanie wejść do komory bez nadmiernego oporu.
- Jeśli wskaźnik nie wchodzi lub wchodzi z trudnością, skonsultuj się z profesjonalistą.

### 3. Po Użyciu

- Po zakończeniu pomiarów wyjmij wskaźnik z komory.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

## Instrukcje Utylizacji

- Wskaźnik headspace, gdy nie jest już potrzebny, należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłego kosza, aby uniknąć kontaminacji środowiska.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnymi organami ochrony konsumentów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania wskaźnika headspace Go Clymer 12 Gauge.



# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)