

HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne do dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

Jedyny sposób na dokładne zmierzenie i przetestowanie długości komory karabinu. Niezbędne przy osadzaniu nowej lufy, aby zapewnić ciasną, dokładną i bezpieczną komorę. Zawsze sprawdzaj headspace przed oddaniem strzału, gdy kupujesz używaną broń. Wskaźniki są oznaczone „Go” lub „No-Go” oraz nazwą kal. / ładunku dla łatwej identyfikacji. Wskaźniki zarówno Forster, jak i Clymer są wykonane zgodnie z normami SAAMI.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184110200
- Nr prod.: G020
- Nabój: 20 Gauge
- Styl: Go Gauge
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 28mm
- Szerokość wysyłki: 28mm
- Długość wysyłki: 66mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Clymer 20 Gauge Go Gauge](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Clymer 20 Gauge Go Gauge

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla wskaźnika headspace Clymer 20 Gauge Go Gauge. Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie użytkownikom niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania norm bezpieczeństwa zgodnych z Rozporządzeniem UE o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem wskaźnika headspace, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- Użytkowanie wskaźnika powinno odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Należy przechowywać wskaźnik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze sprawdzaj headspace przed oddaniem strzału, zwłaszcza w przypadku używanej broni.
- Wskaźnik „Go” jest przeznaczony do pomiaru minimalnej długości komory, aby upewnić się, że broń działa prawidłowo.
- W przypadku wskaźników „NoGo” należy je stosować tylko w celu upewnienia się, że broń nie jest w stanie strzelać.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli jest uszkodzony lub zniekształcony.
- Zawsze stosuj wskaźniki zgodnie z zaleceniami producenta i normami SAAMI.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Sprawdzenie wskaźnika:

- Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest odpowiedni do kal. i stylu ładunku, który zamierzasz użyć.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik „Go” do komory karabinu.
- Upewnij się, że wskaźnik wchodzi gładko i nie stawia oporu.
- Jeśli wskaźnik „NoGo” nie wchodzi do komory, oznacza to, że broń nie powinna być używana.

3. Zakończenie użycia:

- Po zakończeniu pomiaru, wyjmij wskaźnik z komory.
- Przechowuj wskaźnik w oryginalnym opakowaniu lub w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku uszkodzenia wskaźnika, nie należy go wyrzucać do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania instrukcji dotyczących bezpiecznej utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, należy zgłosić to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Bezpieczne użytkowanie wskaźnika headspace Clymer 20 Gauge Go Gauge jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania broni i bezpieczeństwa użytkownika.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl