

SOLID CARBIDE BALL END MILLS - BROWNELLS BALL END MILL, CARBIDE, 5/16"

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia elektryczne i akcesoria](#) > [Frezy](#)

Węglik do wnek, zaokrąglone dno

Czterozwojowa, centralnie cięta konstrukcja zapewnia gładkie cięcia i umożliwia cięcie wgłębne, eliminując konieczność wstępnego wiercenia. Cięcie prawoskrętne, helisa prawoskrętna. Używać w sprzęcie obracającym w prawo. Jednostronne. Premium, wysokowydajny węglik do stali hartowanej.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS BALL END MILL, CARBIDE, 5/16"](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 317140312
- Nr prod.: 14031250
- Rozmiar: 5/16"
- Waga dostawy: 0.041kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 697604140517

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla FREZÓW Z WĘGLIKA KLINOWEGO](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla FREZÓW Z WĘGLIKA KLINOWEGO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FREZÓW Z WĘGLIKA KLINOWEGO od BROWNELLS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne, rękawice i ochrona słuchu podczas obsługi sprzętu frezarskiego.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszarów tnących podczas używania narzędzia.
- Nie obsługuj narzędzia, jeśli jesteś zmęczony, rozkojarzony lub pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem zużycia, uszkodzeń lub wad przed użyciem, aby zapewnić bezpieczną eksploatację.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i wytycznych producenta dotyczących bezpiecznej obsługi.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Upewnij się, że maszyna frezarska jest prawidłowo ustawiona i że wszystkie osłony bezpieczeństwa są na miejscu przed użyciem.
- Zawsze mocno zabezpieczaj obrabiany przedmiot przed rozpoczęciem jakiegokolwiek operacji cięcia.
- Nie przekraczaj zalecanych prędkości posuwu ani prędkości cięcia, jak określono przez producenta.
- Unikaj noszenia luźnej odzieży lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w maszynę.
- Bądź świadomy kierunku cięcia i upewnij się, że nikt nie stoi w zasięgu narzędzia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna frezarska jest wyłączona i odłączona od zasilania przed zainstalowaniem frezu.
- Włóż FREZ Z WĘGLIKA KLINOWEGO do wrzeciona maszyny frezarskiej.
- Mocno dokręć zacisk lub uchwyt, aby utrzymać frez na miejscu.
- Sprawdź ponownie, czy narzędzie jest prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie:

- Uruchom maszynę frezarską zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ustaw odpowiednią prędkość i prędkość posuwu w zależności od materiału, który ma być cięty.
- Rozpocznij operację cięcia, stopniowo opuszczając narzędzie w obrabiany przedmiot.
- Uważnie monitoruj operację pod kątem jakichkolwiek nietypowych dźwięków lub wibracji, które mogą wskazywać na problem.
- Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę i pozwól narzędziu całkowicie się zatrzymać przed jego usunięciem z obrabianego przedmiotu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów; zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że wszystkie ostre krawędzie są osłonięte lub usunięte, aby zapobiec obrażeniom podczas utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

Dla zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z odpowiednimi usługami wsparcia w UE. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu, aby uzyskać pomoc.

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze środowisko pracy podczas używania FREZÓW Z WĘGLIKA KLINOWEGO. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl